



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství  
Horova 1340/10  
40001 Ústí nad Labem



HZSUX009BTBT



VÁŠ DOPIS ZE DNE  
3.7.2021

Č.J.  
HSUL- 3084-3/KKŘ-2021

VYŘIZUJE/KONTAKT



ÚSTÍ NAD LABEM  
16.7.2021

## Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane inženýre,

dne 3. 7. 2021 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vaši žádost ze dne 3. 7. 2021 o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo zodpovězení patnácti otázek týkajících se zásahu u mimořádné události v obci Deštnice dne 29. 6. 2021.

S ohledem na skutečnost, že v části Vaší žádosti byly shledány důvody pro neposkytnutí Vámi požadovaných informací, uvádíme níže informace, jež bylo možno na Vaši žádost poskytnout, ve zbytku bude v zákonné patnáctidenní lhůtě rozhodnuto o odmítnutí části žádosti.

Pro zajištění přehlednosti poskytnutých informací jsou níže citovány otázky z Vaší žádosti v pořadí, v jakém v ní byly uvedeny, a pod každou jednotlivou otázkou je formou odpovědi poskytnuta požadovaná informace v rozsahu, v jakém ji bylo možno dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout.

1. *Žádal jste o sdělení, zda v obci Deštnice (okr. Louny) v době od 29. 6. 2021 do 1. 7. 2021 zasahovala některá z jednotek hasičského záchranného sboru.*

HZS Ústeckého kraje k tomu uvádí, že ano, v obci Deštnice v noci z 29. na 30. 6. 2021 zasahovala jednotka HZS Ústeckého kraje, konkrétně dvě jednotky ze stanice Žatec Územního odboru Žatec HZS Ústeckého kraje.

2. *Žádal jste o poskytnutí kopií protokolů z místa zásahu, včetně seznamu provedených úkonů a fotodokumentace z místa zásahu.*

HZS Ústeckého kraje Vám v této souvislosti poskytuje „Zprávu o zásahu“ ze dne 2. 7. 2021, ev. č. 4221006154 (dále jen „zpráva o zásahu“), v níž je uveden podrobný popis jednotlivých úkonů prováděných na místě zásahu. Ve zprávě o zásahu HZS Ústeckého kraje provedl anonymizaci osobních údajů zasahujících příslušníků HZS Ústeckého kraje, jelikož tyto údaje není možné poskytnout, totéž platí o jménech vlastníků zasažených objektů. O tom bude ze strany HZS Ústeckého kraje vydáno samostatné rozhodnutí s příslušným odůvodněním. Dále Vám HZS Ústeckého kraje poskytuje fotodokumentaci z místa zásahu.

3. *Požadoval jste identifikaci velitele zásahu (jméno, hodnost, služební číslo).*

HZS Ústeckého kraje v této souvislosti sděluje pouze osobní evidenční číslo velitele zásahu, které je 790 408 a hodnost. Velitel zásahu je hodností nadpraporčík. Jméno velitele zásahu nelze poskytnout, o čemž bude rozhodnuto v rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

4. *Požadoval jste identifikaci zasahujících hasičských jednotek.*

Na místě zasahovaly pouze dvě profesionální jednotky ze stanice Žatec Územního odboru Žatec HZS Ústeckého kraje.

5. *Požadoval jste přesný čas příjezdu a odjezdu zasahujících jednotek z místa zásahu.*

Jednotka dorazila na místo zásahu dne 29. 6. 2021 v 23:00:55 hodin a odjela z místa zásahu dne 30. 6. 2021 v 01:15:52 hodin.

6. *Požadoval jste informaci o počtu zasahujících osob.*

Na místě zasahovalo celkem 6 příslušníků ze stanice Žatec Územního odboru Žatec HZS Ústeckého kraje.

7. *Požadoval jste jméno osoby, která zásah vyžádala, včetně přesného data a času vyžádání zásahu.*

Událost byla ohlášena dne 29. 6. 2021 ve 22:37:31. Informaci o jménu osoby, jež událost ohlásila, nelze sdělit, což bude součástí rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

8. *Dotazoval jste se, co bylo předmětem zásahu.*

HZS Ústeckého kraje sděluje, že předmětem zásahu bylo čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu č. p. 109 na pozemku p. č. st. 143 v katastrálním území Deštnice.

9. *Požadoval jste popis situace v místě zásahu.*

Při příjezdu cisternové automobilové stříkačky (CAS) 20 s osádkou v počtu 1+3 (velitel jednotky a tři příslušníci) na místo události a provedení průzkumu bylo zjištěno, že dešťová voda zaplavila prostory rodinného domu č. p. 109 na pozemku p. č. st. 143 v katastrálním území Deštnice, což zapříčinila nepropustnost strouhy k odvodu dešťové vody na pozemku p. č. 1764/2 v katastrálním území Deštnice. Ve strouze byla vystavěna betonová zídka bez vložené průtokové roury v prostorách vjezdu na pozemek p. č. st. 144 a pozemek p. č. 6/10 v katastrálním území Deštnice. Tento stav způsobil zvednutí hladiny dešťové vody ve strouze na pozemku p. č. 1764/2 a pozemku p. č. 1764/3 v katastrálním území Deštnice a její vylití do prostor rodinného domu č. p. 109, který je součástí pozemku p. č. st. 143 v katastrálním území Deštnice. V rodinném domě č. p. 109 bylo vytopeno několik obytných místností, v době příjezdu první jednotky ze stanice Žatec HZS Ústeckého kraje byly již viditelné škody na plovoucích podlahách a vybavení domácnosti. Nastalou situaci řešil velitel zásahu povoláním posilové jednotky také ze stanice Žatec Územního odboru Žatec HZS Ústeckého kraje v počtu 1+1 (velitel jednotky + jeden příslušník).

Do doby příjezdu posilové jednotky došlo k nasazení plovoucího čerpadla a elektrického kalového čerpadla, jež byly umístěny před vystavěnou betonovou zídku, u branky před domem č. p. 109 byla umístěna zábrana proti vtoku dešťové vody na pozemek p. č. st. 143 v katastrálním území Deštnice. Po příjezdu posilové jednotky na místo zásahu byl přímo v obývacích prostorách domu č. p. 109 nasazen vysavač na odsávání vody z místností a elektrické kalové čerpadlo. Voda do domu přitékala jednak prostorem od branky (vyřešeno zábranou) a jednak obvodovým zdivem domu přímo ze strouhy. Bylo zapotřebí snížit hladinu vody ve strouze. Dalším opatřením bylo vyčištění odtokových vpustí na pozemku p. č. 1764/1 v katastrálním území Deštnice a nasazení dalšího plovoucího čerpadla na pozemku p. č. st. 41 v katastrálním území Deštnice a vyčištění kanálových vpustí na pozemku p. č. 1769/2 v katastrálním území Deštnice. Přitékající dešťová voda byla v takovém množství, že ani všechna tato opatření nezafungovala. V čase cca 23:59 rozhodl velitel zásahu o vyhotovení výkopu pomocí ženíjního nářadí (krumpáč, motyka) pro odvod dešťové vody ze strouhy na pozemku p. č. 1764/2 v katastrálním území Deštnice (nahromaděné u betonové zídky ve strouze) podél podezdívky oplocení pozemku p. č. 6/10 v katastrálním území Deštnice k vratům na pozemku p. č. st. 144 v katastrálním území Deštnice s cílem snížit hladinu dešťové vody ve strouze a zabránit škodám vznikajícím v rodinném domě č. p. 109.

Voda odtékala přes pozemek p. č. st. 144 a pozemek p. č. 6/10, oba v katastrálním území Deštnice přes zahradu, kde nezpůsobovala škody, do potoka na pozemku p. č. 6/2 v katastrálním území

Deštnice. Sledováním situace na pozemku p. č. st. 144 v katastrálním území Deštnice bylo vyloučeno, že by se dešťová voda vpuštěná na tento pozemek z rozhodnutí velitele zásahu mohla dostat do nemovitosti stojící na pozemku p. č. st. 144 v katastrálním území Deštnice. Až po provedení všech výše vyjmenovaných opatření se situace začala stabilizovat. K události povolal velitel zásahu prostřednictvím Krajského a operačního střediska HZS Ústeckého kraje hlídku Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“) z důvodu zadokumentování situace vzniklé z rozhodnutí velitele zásahu, tj. provedení výkopu a svodu dešťové vody na pozemky p. č. st. 144 a p. č. 6/10, oba v katastrálním území Deštnice, a zadokumentování škod vzniklých v domě č. p. 109. Hlídce Policie ČR po jejím příjezdu k mimořádné události byly podány informace o provedeném rozhodnutí velitele zásahu včetně jeho odůvodnění a seznámení se situací na místě zásahu, včetně sdělení všech veliteli zásahu známých majetkových poměrů na místě události. Vlastníkovi domu č. p. 109 bylo velitelem zásahu před hlídkou Policie ČR doporučeno situaci řešit na odboru výstavby ve své územní působnosti. Následně se jednotky vrátily zpět na základnu, odkud následně vyjžděly k další události do obce Kluček.

*10. Požadoval jste informaci o rozsahu a dokumentaci škod v místě zásahu.*

Tuto dokumentaci provedla Policie ČR a vlastník vytopeného rodinného domu č. p. 109 v obci Deštnice.

*11. Požadoval jste seznam provedených opatření na místě zásahu.*

Do doby příjezdu posilové jednotky (1+1) došlo k **nasazení plovoucího čerpadla a elektrického kalového čerpadla** umístěných před vystavěnou betonovou zídou, u branky před domem č. p. 109 byla **umístěna zábrana proti vtoku dešťové vody** na pozemek p. č. st. 143 v katastrálním území Deštnice.

Po příjezdu posilové jednotky byl přímo v obývacích prostorách domu č. p. 109 **nasazen vysavač na odsávání vody z místností a elektrické kalové čerpadlo**. Voda do domu přitékala jednak prostorem od branky (vyřešeno zábranou) a jednak obvodovým zdivem domu přímo ze strouhy. Bylo zapotřebí snížit hladinu vody ve strouze. Dalším opatřením bylo **vyčištění odtokových vpustí** na pozemku p. č. 1764/1 v katastrálním území Deštnice a **nasazení dalšího plovoucího čerpadla** na pozemku p. č. st. 41 v katastrálním území Deštnice. Dále pak **vyčištění kanálových vpustí** na pozemku p. č. 1769/2 v katastrálním území Deštnice. Přitékající dešťové vody bylo tolik, že ani všechna výše popsaná opatření nezabrala. V čase cca 23:59 rozhodl velitel zásahu o **vyhotovení výkopu pomocí ženiijního nářadí (krumpáč, motyka) pro odvod dešťové vody** ze strouhy na pozemku p. č. 1764/2 v katastrálním území Deštnice (nahromaděné u betonové zídky ve strouze) podél podezdívky oplocení pozemku p. č. 6/10 v katastrálním území Deštnice k vratům na pozemek p. č. st. 144 v katastrálním území Deštnice s cílem snížit hladinu dešťové vody ve strouze a zabránit škodám vznikajícím v rodinném domě č. p. 109. Voda odtékala přes pozemek p. č. st. 144 a pozemek p. č. 6/10 přes zahradu, kde nezpůsobovala škody, do potoka na pozemku p. č. 6/2 v katastrálním území Deštnice.

*12. Požadoval jste identifikaci nemovitostí (budov a pozemků), které byly předmětem zásahu.*

Zásah byl veden na následujících pozemcích v katastrálním území Deštnice:

Pozemek p. č. 1762/3, pozemek p. č. 1764/2, pozemek p. č. 1769/2, pozemek p. č. st. 143, jehož součástí je rodinný dům č. p. 109, pozemek p. č. st. 144, pozemek p. č. 6/10, pozemek p. č. 6/2 a pozemek p. č. st. 41.

*13. Požadoval jste sdělení důvodu, proč byl zásah proveden na cizích pozemcích a proč nebyl neprodleně informován jejich vlastník.*

Velitel zásahu se řídil ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), ve spojení s ustanovení § 26 odst. 3 písm. h) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o JPO“) a ustanoveními § 19 odst. 3 písm. b) a § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“).

Ustanovení § 22 odst. 1 zákona o PO stanoví, že vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. V ustanovení § 26 odst. 3 písm. h) vyhlášky o JPO je uvedeno, že v místě zásahu, kde se předpokládají účinky požáru nebo mimořádné události, zabezpečuje velitel zásahu ve spolupráci s příslušným operačním střediskem, správními úřady a obcemi odstranění staveb a porostů, provedení terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých požárem nebo mimořádnou událostí. Z ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) zákona o IZS vyplývá, že velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn nařídít bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí. Podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. c) zákona o IZS je fyzická osoba povinna strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů.

Jak vyplývá z výše uvedeného, především odpovědí na otázky pod č. 9 a 11, bylo vedení zásahu skrze cizí pozemky nezbytné k provedení záchranných a likvidačních prací, poněvadž mírnější opatření nebyla dostatečná. Velitel zásahu byl oprávněn o těchto opatřeních v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 písm. b) zákona o IZS rozhodnout.

Co se týče vyrozumění vlastníka cizího pozemku, na němž byla provedena opatření ke zdolání mimořádné události, je třeba uvést, že z ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a contrario, vyplývá, že povinnost vyrozumět vlastníka je na straně příslušníků HZS Ústeckého kraje pouze v případě, je-li vstupováno do obydlí.

**14. Požadoval jste sdělení důvodu, proč byla situace řešena na úkor vlastníka sousedního pozemku.**

HZS Ústeckého kraje sděluje, že mimořádná událost tento postup vyžadovala, když předchozí opatření, která se nedotýkala sousedního pozemku, nebyla dostatečná, což bylo zjištěno v průběhu řešení mimořádné události. V této souvislosti HZS Ústeckého kraje odkazuje zejména na odpovědi na otázky pod č. 9, 11 a 13.

**15. Požadoval jste sdělení dalších případných informací souvisejících se zásahem.**

HZS Ústeckého kraje poskytl žadateli dostupné informace o zásahu formou odpovědí na výše uvedené otázky, poskytnutím zprávy o zásahu a fotodokumentace.

plk. Ing. Roman Vyskočil  
vrchní rada  
ředitel  
HZS Ústeckého kraje  
*podepsáno elektronicky*

**Přílohy:** 6 /elektronické soubory

Příloha č. 1 – Zpráva o zásahu

Příloha č. 2 – Fotografie z místa zásahu

Příloha č. 3 – Fotografie z místa zásahu

Příloha č. 4 – Fotografie z místa zásahu

Příloha č. 5 – Fotografie z místa zásahu

Příloha č. 6 – Fotografie z místa zásahu

