

Montážní jáma je umístěna v garáži o vnitřním rozměru 9,40x1,05 m. Současný stav montážní jámy vykazuje odtržení v horní části (cca 300 mm od vrchní hrany) a propad okolní terasové dlažby do 1 m od montážní jámy. Ocelová hrana z profilu „L“ pro usazení záklopu je odtržený a zdeformovaný, ocelový profil „U“ pro usazení posuvného heveru je také odtržený.

Specifikace opravy:

- odbourání odtržené části montážní jámy s ocelovými profily a nutnou částí okolní dlažbou
- napojení nové betonové konstrukce na původní s propojením výztuže
- osazení nových ocelových profilů UPE 180 pro posuvný hever a L 50/50/5 pro záklop
- oprava hydroizolace, případný zhutněný zásyp
- doplnění betonové podlahy s výztuží KARI a terasové dlažby
- doplnění a obkladů v montážní jámě

Pro opravu montážní jámy je nutné počítat s nájezdem těžké požární techniky.