

**Rozsah opravy vozidla CAS 32 T 815, RZ: MB 86-00, rok výroby 1989**

**ÚO Mladá Boleslav, stanice Mladá Boleslav**

**Umístění: HZS Středočeského kraje**

**ÚO Mladá Boleslav**

Laurinova 1370/III,

293 05 Mladá Boleslav

**Kabina řidiče:**

- oprava čalounění sedaček
- oprava opěradel s integrovanou opěrkou hlavy – řidič + velitel vozu
- oprava výplní dveří
- oprava držáků zrcátek, vč. zpětných zrcátek
- oprava čtecí lampičky velitele vozu
- oprava zadních částí blatníků kabiny
- oprava zkorodovaných dílů před olakováním
- oprava nízkoprofilové, zábleskové rampy TESLA
- výměna prasklého, čelního skla kabiny

**Motor a podvozková část:**

- přetěsnění úniku oleje z motoru
- oprava a seřízení vstřikovacího čerpadla
- oprava a seřízení vstřikovačů
- oprava vzduchojemů

**Nástavba vozidla:**

- demontáž účelové nástavby z podvozku
- demontáž stávající vodní nádrže
- demontáž účelového zařízení
- demontáž stávajícího oplechování nástavby
- otryskání nosných prvků nástavby
- oprava zkorodovaných prvků
- oprava oplechování nástavby – lepená technologie, oboustranně pozinkovaný plech
- oprava vodní nádrže – výměnným způsobem, bez zimního uzávěru a opěnění
- instalace výztuh pěnových nádrží
- oprava zasazení výtlačků do AL plechu, vyvedeno do spodní části zadní nástavby
- oprava úložného prostoru na pravá, spodní části přední skříně
- oprava zadního žebříku pro přístup na palubu nástavby
- oprava vzduchového ovládání lafetové proudnice
- oprava zadních, sdružených, koncových světel
- oprava zadního zábleskového majáku TESLA
- oprava 2 kusů oranžových LED světel PREDATOR na zadní části nástavby
- kontrola a střední oprava účelového zařízení
- oprava pružného propojení výfuku před tlumičem
- oprava AL paluby nástavby vozidla – výměnným způsobem
- oprava uložení a dodání Krátké, tažné tyče
- oprava držáku pro přechodové můstky
- oprava AL bedny pro uložení 4 kusů savic – délka bedny 188cm
- oprava osvětlení okolí nástavby, 2+2 LED pracovní reflektory
- oprava osvětlení úložných prostorů, 5 kusů LED lišta
- oprava konzervace AKU v levé přední stupačce kabiny
- oprava nákoků zadních náprav
- oprava podběhů zadních náprav
- oprava zadních pozičních světel

- zachování stávajících rolet a vnitřní AL výbavy
- oprava vnitřní elektroinstalace nástavby

#### **Olakování vozidla:**

- mytí, čištění a olakování podvozkové části
- oprava kompletního olakování nástavby vozidla akrylátovým lakem RAL 3000, dle platné vyhlášky
- oprava vnějšího olakování kabiny řidiče dle platné vyhlášky
- nástřík podběhů
- zvýraznění obrysů vozidla dle vyhlášky EN 48

#### **Rozsah opravy vozidla CAS 32 T 815, RZ: NBA 36-09, rok výroby 1989**

##### **ÚO Nymburk, stanice Poděbrady.**

##### **Umístění: HZS Středočeského kraje**

##### **Stanice Poděbrady**

Krátká 1000

290 01 Poděbrady

#### **Kabina řidiče:**

- oprava zkorodovaných dílů kabiny řidiče před olakováním
- oprava držáků zrcátek, včetně zrcátek
- oprava čalounění sedaček
- oprava opěradel s integrovanou opěrkou hlavy – řidič + velitel vozu
- oprava výplní dveří
- oprava čtecí lampičky velitele vozu

#### **Nástavba vozidla:**

##### **Přední skříň nástavby.**

- demontáž skříně z vozidla
- demontáž stávajícího oplechování
- otryskání nosných koster skříně
- oprava zkorodovaných dílů nosných prvků
- oprava nosných prvků pro montáž roletek,
- oprava 2 kusů roletek - 1. pravá přední roleta prodloužená
- oprava oplechování – lepená technologie, oboustranně pozinkovaný plech
- oprava úložných prostorů – zhotoveno z AL plechu
- oprava držáků stávající výbavy

##### **Zadní skříň nástavby.**

- demontáž skříně z vozidla
- demontáž stávajících úložných prostorů - překližka
- demontáž stávajícího oplechování
- otryskání nosných koster skříně
- oprava zkorodovaných dílů nosných prvků
- oprava nosných prvků pro montáž roletek
- oprava 2 kusů roletek
- oprava oplechování – lepená technologie, oboustranně pozinkovaný plech
- oprava úložných prostorů – zhotoveno z AL plechu
- oprava vyvedení výtlačků do spodní části nástavby
- oprava zadních výklopných dveří
- oprava zadního žebříku
- oprava zařízení pro rychlý zásah
  - o navíjecí buben, včetně vtoku
  - o vysokotlaká hadice StabuloStar, 60 metrů

- vysokotlaká proudnice POK
- elektrické, zpětné navíjení vysokotlaké hadice

#### **Boční panely nástavby:**

- demontáž bočních panelů
- demontáž stávajícího oplechování
- otryskání nosných prvků panelů
- oprava zkorodovaných dílů panelů
- oprava oplechování – lepená technologie, oboustranně pozinkovaný plech
- oprava podběhů zadních náprav
- oprava nákolků zadních náprav

#### **Účelové zařízení:**

- přetěsnění ventilů a klapek
- oprava vodního čerpadla účelového zařízení
- oprava ovládání účelového zařízení – vzduchové

#### **Výstražná světla, elektroinstalace a osvětlení:**

- oprava předního výstražného zařízení, nízkoprofilová, záblesková rampa TESLA
- oprava 2 kusů oranžových LED světel na zadní části nástavby
- oprava mlhových a dálkových, přídatných světel
- oprava osvětlení úložných prostorů – 5 ks LED lišta
- oprava sklopného osvětlovacího stožáru 24V, LED reflektory
- oprava vnitřní elektroinstalace nástavby

#### **Paluba nástavby:**

- oprava úložného prostoru pro AL požární žebřík

#### **Olakování:**

- oprava olakování kompletní nástavby vozidla, dle platné vyhlášky
- oprava vnějšího olakování kabiny řidiče, dle platné vyhlášky
- oprava olakování dostupných míst podvozku
- zvýraznění obrysů vozidla reflexní páskou 3M dle vyhlášky EN 48

#### **Zachování stávající vodní nádrže**