

ID: 4221006154

Číslo: 233833042

Ukončená ZPP

Směna : C

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Technická pomoc

Ohlášení: úterý 29.6.2021 čas 22:37:31

Specif. zásahu: Čerpání vody

Zatříd. zás. dle OPIS: TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Vyhláš. st. popl.: 1 - I. stupeň poplachu

Adresa, místo události: Louny, Deštnice, Deštnice č.p. 109

teče jim voda do domu, nestíhají, zatím ne na čerpadlo

Objekty:

Majitel:

Uživatel:

Objekt/Prostor: rodinné domky určené výhradně k bydlení / obytné místnosti a ložnice bytového fondu, domovy pro

Vozidlo/Pozn.: Poznámka: Deštnice čp. 109

Majitel:

Uživatel:

Objekt/Prostor: rodinné domky určené výhradně k bydlení / jiné

Vozidlo/Pozn.: Poznámka: Deštnice čp. 61

Doplňující údaje:

Dálková doprava vody:

Činnost před příjezdem jednotek PO:

Lokalizace:

Hadicemi (m):

Samouhašení:

☐

Evakuace osob:

☐

Likvidace:

Kyvadlová (km):

Zásah občanů, zam.:

☐

Uhašeno SHZ:

☐

Zřízení štáb velitele zásahu:

☐

Plocha (m2):

Zásah jiných služeb:

☐

Žádný zásah:

☐

Dostavil se řídící důstojník:

☐

Výkon proudů (l/min):

Místní JPO: 424242 - Tuchořice

Povolán ZPP:

☐

Fronta požáru (m):

místní jednotka nemohla z různých důvodů zasahovat,

Názor na příčinu:

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

Spolupráce u zásahu s:

Policie ČR

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 4221006154

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 233833042

Technická pomoc

424010 - Stanice Žatec

Územní odbor: Žatec

Pořadové číslo jednotky: 1

Ohlášeno: 29.6.2021 22:44:44	Km k zásahu: 11	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.: 29.6.2021 22:44:44	Osob v jednotce: 6	120 Průzkum
Výjezd: 29.6.2021 22:44:44	Nasaz. speci. sk.: *	- 260 Čerpání a odčerpávání vody
Na místě: 29.6.2021 23:00:55	Počet zásahů: 1	445 Osvětlení místa zásahu
Zásah: 29.6.2021 23:02:00	Jedn. nevyjela: <input type="checkbox"/>	480 Provizorní oprava
Odjezd: 30.6.2021 01:15:52	Nevyhlášen popl.: <input type="checkbox"/>	785 Pořizování foto,video
Návrat: 30.6.2021 01:31:45	Nezásahová jízda: <input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř <input type="checkbox"/>	Řídící důstojník: <input type="checkbox"/>	

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:

Nasazená hlavní technika:

TACH/Fuso, SPZ: 6U6 2842, Vol. zn.: PLN 116 (technický automobil)

Příkaz: 29.6.2021 23:17:27	Odjezd: 30.6.2021 00:56:22	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána: 29.6.2021 23:17:27	Na základně: 30.6.2021 01:12:50	Řidič vozidla
Výjezd: 29.6.2021 23:18:38	V zásahu: 30.6.2021 01:12:54	1 Velitel vozidla
Na místě: 29.6.2021 23:36:38		

Ujeto km: 23 Motohodin: 2,50 Dílčí část cesty:

Poznámka:

CAS 20/4000/240/-S2T, SPZ: 6U9 1380, Vol. zn.: PLN 101 (cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

Příkaz: 29.6.2021 22:44:44	Odjezd: 30.6.2021 01:15:52	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána: 29.6.2021 22:44:44	Na základně: 30.6.2021 01:31:45	Řidič vozidla
		Velitel vozidla
		Přísl. jednotky
		Přísl. jednotky

Výjezd: 29.6.2021 22:44:44 V zásahu: 30.6.2021 01:31:47

Na místě: 29.6.2021 23:00:55

Ujeto km: 24 Motohodin: 2,50 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Nasazená pomocná technika:

PLMS/Plovoucí čerp. PH1200 (čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem)

Začátek: 29.06.2021 23:38:00	Motohodin:	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu: 30.6.2021 01:15:00		Obsluha agregátu
Poznámka:		

PLMS/Plovoucí čerp.(1.výjezd) (čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem)

Začátek: 29.06.2021 23:02:44	Motohodin:	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu: 30.6.2021 01:15:00		Obsluha agregátu
Poznámka:		

PGE/Eicentrála 1.výjezd (elektrocentrála přenosná se spalovacím motorem)

Začátek: 29.06.2021 23:02:44	Motohodin:	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu: 30.6.2021 01:15:00		Obsluha agregátu
Poznámka:		

Jednotka HZS ÚK stanice Žatec vyjela na technickou pomoc - čerpání vody do obce Deštnice. Po příjezdu na MU zjištěno, že do obývacích prostor RD čp. 109 natekla ze strouhy dešťová voda. K zásahu použito PLMS z CAS 20, PLMS z TACH Fuso, vysavač na vodu a el. kalové čerpadlo. Událost zapříčiněna neodbornou výstavbou betonových podezdívek do prostor strouhy (z důvodu výstavby vjezdu pro motorová vozidla na přilehlý sousední pozemek). Voda zde nemohla odtékat, hromadila se a následně při vzestupu vodní hladiny, natekla do obývacích prostor rodinného domu. Na rozkaz VZ byla betonová zídka odkopána ženiiním nářadím a dešťová voda byla vpuštěna do prostor zahrady sousedního domu. Na místo také přivolána hlídka PČR, aby zadokumentovala škody vzniklé neodbornou výstavbou zídky ve strouze. Majiteli byla VZ doporučeno celou záležitost řešit na odboru výstavby MěÚ ve své územní působnosti. Voda čerpána i na pozemku RD čp. 61. Zde událost beze škod, voda se nedostala do obývacích prostor.

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Ev. číslo: 4221006154

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 233833042

Technická pomoc

Celkový souhrn druhů použité techniky:

cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1)	1
čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem	2
elektrocentrála přenosná se spalovacím motorem	1
technický automobil	1

Kontaminace místa zásahu:

Převážně hořící látky:

Uniklé látky:

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu:

2.7.2021

Jednotka PO: Stanice Žatec

Jednotka HZS ÚK stanice Žatec vyjela na technickou pomoc - čerpání vody do obce Deštnice. Po příjezdu na MU zjištěno, že do obývacích prostor RD čp. 109 natekla ze strouhy dešťová voda. K zásahu použito PLMS z CAS 20, PLMS z TAC H Fuso, vysavač na vodu a el. kalové čepadlo. Událost zapříčiněna neodbornou výstavbou betonových podezdívek do proudu strouhy (z důvodu výstavby vjezdu pro motorová vozidla na přilehlý sousední pozemek). Voda zde nemohla odtékat, hromadila se a následně při vzestupu vodní hladiny, natekla do obývacích prostor rodinného domu. Na rozkaz VZ byl a betonová zídka odkopána ženiijním nářadím a dešťová voda byla vpuštěna do prostor zahrady sousedního domu. Na místo také přivolána hlídka PČR, aby zadokumentovala škody vzniklé neodbornou výstavbou zídky ve strouze. Majiteli byl a VZ doporučeno celou záležitost řešit na odboru výstavby MěÚ ve své územní působnosti. Voda čerpána i na pozemku RD čp. 61. Zde událost beze škod, voda se nedostala do obývacích prostor.

Velitel zásahu:

Podpis:

