



HZSUX00764GQ



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství
Horova 1340/10
40001 Ústí nad Labem



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
10. 10. 2018

Č.J.
HSUL- 5371-3/KKŘ-2018

VYŘIZUJE/KONTAKT

ÚSTÍ NAD LABEM
23. 10. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní 

dne 12. 10. 2018 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je poskytnutí informací o mimořádných událostech – požárech v areálu HP-Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, se sídlem Raisova 1187, 438 01 Žatec, od roku 2012 do dne podání žádosti, o vedení předepsané dokumentace požární ochrany, včetně informace o provádění kontrol provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

S ohledem na skutečnost, že nebyly shledány důvody pro neposkytnutí Vámi požadovaných informací, sděluji Vám k Vaší žádosti následující:

Od roku 2012 do dne podání Vaší žádosti eviduje HZS Ústeckého kraje v areálu HP-Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec celkem 4 požáry. Dne 14. 8. 2017 došlo v hale DOA k požáru komína od fixační pece linky č. 2. Příčinou požáru byla shledána technická závada na elektrickém ventilátoru, který se nachází v levé části pece. Dne 29. 8. 2017 došlo v hale DOA k požáru komína od fixační pece linky č. 1. Příčinou tohoto požáru byla shledána mechanická jiskra, která byla způsobena vyosením lopatek ventilátoru. Dne 7. 8. 2018 došlo v hale HMP 4 k požáru stroje TUFTOMAT. Příčinou požáru byla shledána mechanická jiskra (vázací kovový drát se dostal do kontaktu s podávacími válci). Dne 10. 10. 2018 došlo v hale WHS C5 k požáru vzduchotechniky, přičemž příčina tohoto požáru je stále v šetření. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve všech případech nejednalo o rozsáhlé požáry a došlo k jejich rychlé likvidaci, nebyla povolána měřicí laboratoř a nebylo tedy prováděno měření úniku zdraví nebezpečných látek do ovzduší.

Po požárech byly provedeny tematické požární kontroly, při kterých byla prověřována následující dokumentace požární ochrany.

Dne 14. 8. 2017 byla při tematické kontrole provedené v objektu DOA prověřována:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
- požární řád pro objekt DOA,
- dokumentace zdolávání požárů.



Ve dnech 30. - 31. 8. 2017 byla při tematické kontrole provedené v objektu DOA prověřována:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dne 8. 8. 2018 byla při tematické kontrole provedené v objektu HMP prověřována:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
- požární řád pro objekt HMP,
- dokumentace zdolávání požárů.

Dne 11. 10. 2018 byla při tematické kontrole provedené v hale WHS (C5) prověřována:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
- požární řád pro halu WHS (C5),
- požárně poplachové směrnice,
- dokumentace zdolávání požárů.

Požadovaná dokumentace byla subjektem při kontrole předložena, byla tedy zpracována. Ostatní dokumentace nebyla předmětem tematických požárních kontrol a nebyla prověřována.

Dále bylo součástí tematických požárních kontrol prověřování provádění kontrol provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, tedy dokladů o kontrole provozuschopnosti dle ustanovení § 7 a 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Dne 14. 8. 2017 byly při tematické kontrole provedené v objektu DOA prověřovány doklady o kontrole provozuschopnosti u zařízení pro:

- zásobování požární vodou - vnitřní požární vodovod včetně hydrantových systémů,
- zásobování požární vodou - vnější požární vodovod včetně nadzemních hydrantů,
- požární signalizaci - elektrická požární signalizace,
- potlačení požáru nebo výbuchu - stabilní hasicí zařízení,
- omezení šíření požáru - požární uzávěry,
- únik osob při požáru - nouzové osvětlení.

Ve dnech 30. - 31. 8. 2017 byly při tematické kontrole provedené v objektu DOA prověřovány doklady o kontrole provozuschopnosti u zařízení pro:

- zásobování požární vodou - vnitřní požární vodovod včetně hydrantových systémů,
- zásobování požární vodou - vnější požární vodovod včetně nadzemních hydrantů,
- požární signalizaci - elektrická požární signalizace,
- potlačení požáru nebo výbuchu - stabilní hasicí zařízení,
- omezení šíření požáru - požární uzávěry.

Dne 8. 8. 2018 při tematické kontrole provedené v objektu HMP nebyly prověřovány doklady o kontrole provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.

Dne 11. 10. 2018 byly při tematické kontrole provedené v hale WHS (C5) prověřovány doklady o kontrole provozuschopnosti u zařízení pro:

- zásobování požární vodou - vnitřní požární vodovod včetně hydrantových systémů,
- zásobování požární vodou - vnější požární vodovod včetně nadzemních hydrantů,
- požární signalizaci - elektrická požární signalizace.

Požadované doklady byly při uvedených kontrolách subjektem kromě objektu DOA předloženy. Při kontrole dne 14. 8. 2017 nebyl předložen doklad o půlroční zkoušce činnosti EPS při provozu, a to samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá.

Další kontroly provozuschopnosti nebyly předmětem tematických požárních kontrol a nebyly tedy prověřovány.



vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

Přílohy

Bez příloh

Rozdělovník

Bez dalších příjemců