




# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství  
Horova 1340/10  
40001 Ústí nad Labem



HZSUX0097XD7



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
13.5.2021

Č.J.  
HSUL- 2218-2/KKŘ-2021

VYŘIZUJE/KONTAKT



ÚSTÍ NAD LABEM  
26.5.2021

## Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane



dne 13. 5. 2021 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vaši žádost ze dne 13. 5. 2021 o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, jejímž předmětem je poskytnutí informací týkajících se výjezdu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřensko ze dne 13. 3. 2018 – únik oleje na silnici I. třídy č. 62 (v obou jízdních pruzích mezi obcí Hřensko a Děčínem). Konkrétně jsou v žádosti požadovány informace o tom, jaká jednotka byla na místo vyslána. Dále, co na místě tato jednotka zjistila k úniku oleje – v jakých směrech, jízdních pruzích a délce se uniklý olej nacházel (obecně informace o zjištěných skutečnostech, stavu vozovky, která se po zjištění stavu na místě obvykle předává operačnímu středisku HZS), a co provedla na místě za opatření a úkony.

S ohledem na skutečnost, že nebyly shledány důvody pro neposkytnutí Vámi požadovaných informací, sděluji Vám k Vaší žádosti následující:

Ze zprávy o zásahu ev. č. 4218002833 ze dne 13. 3. 2018 vyplývá, že na místě zasahovala pouze Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hřensko (dále jen „jednotka“), kdy zásah byl specifikován jako sanace komunikace po úniku ropného produktu. K ohlášení této mimořádné události došlo dne 13. 3. 2018 v 8:38 hodin a jednalo se o únik motorového oleje na silnici z proražené vany osobního automobilu, k němuž mělo dojít přibližně 3 kilometry před obcí Hřensko, a vedoucímu až k Obecnímu úřadu obce Hřensko.

K zásahu jednotky na místě došlo v 9:08 hodin. Po provedení průzkumu na místě zásahu bylo zjištěno, že olejová skvrna se nachází na silnici č. 62 v obou směrech, a to přibližně 3 kilometry před Hřenskem ve směru od Děčína-Loubí do Hřenska a dále v opačném směru až na Děčín-Loubí, kdy tuto olejovou skvrnu způsobilo jiné motorové vozidlo. Vzhledem k rozsahu úniku a celkové délce olejové skvrny jednotka požádala Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje o přivolání vozidel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen „SÚS“) k zajištění úklidu, načež bylo oznámeno, že SÚS místo uklidí nejdříve za 2 hodiny. Jednotka se poté vrátila k Obecnímu úřadu obce Hřensko, kde stál osobní automobil, jenž prorazil olejovou vanu přibližně 3 kilometry před obcí

Hřensko a z nějž olej unikal ve směru do Hřenska, a zde olejovou skvrnu zlikvidovala pomocí 10 kilogramů sorbentu „Absodan“. Celkový únik motorového oleje z osobního automobilu činil 3 litry. Poté se jednotka vrátila na základnu.

plk. Ing. Roman Vyskočil  
vrchní rada

ředitel

HZS Ústeckého kraje

v z. plk. Mgr. Martin Laníček

vrchní rada

náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ

HZS Ústeckého kraje

*podepsáno elektronicky*

