



HZSUX007YH3W



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 349/18
Radčice
322 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 5407-1/ŽA-2019

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC
04.11.2019

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb..

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
438 01 Žatec

Kontrolovaná osoba: HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 349/18
Radčice
322 00 Plzeň

IČ: ~~252593431~~

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny – mjr. Ing. Pavla Plevková,
OEČ 789950,
člen kontrolní skupiny – nrap. Zuzana Gakschová,
OEČ 790722,
člen kontrolní skupiny – nrap. Jiřina Bešíková,
OEČ 789732.

Místo a datum fyzické kontroly: HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec
Raisova 1187
438 01 Žatec (dále jen „výrobní závod“)

dne 30.09.2019 od 9:00 hodin.



Povinná osoba: Lukáš Tenk, technik požární ochrany v oboru požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-20/2018 (dále jen „TPO“).

Předmět kontroly: viz „Kontrolní zjištění“.

1. PRŮBĚH KONTROLY

1.1 Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., předložením pověření příslušníka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje:

- mjr. Ing. Pavla Plevková, číslo pověření 68/2015,
- nrap. Zuzana Gakschová, číslo pověření 71/2015,
- nrap. Jiřina Bešíková, číslo pověření 80/2015.

Při zahájení kontroly na místě byly určeny k předkládání dokumentace a podávání informací tyto osoby: [redacted] (ředitel výrobního závodu), [redacted] (specialista ŽP, BOZP a PO) a TPO.

1.2 Údaje o kontrolované osobě

Dle Výpisu z obchodního rejstříku na <https://or.justice.cz> ze dne 30.09.2019, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25618, kontrolovaná osoba vznikla a byla zapsána dne 09.10.1991.

Kontrolovaná osoba se zabývá výrobou vnitřního vybavení osobních automobilů s ohledem na izolaci proti hluku, výrobou koberců a těsnění do automobilů. Kontrolovaná osoba má v České republice několik odštěpných závodů, dnešní kontrola bude provedena v rámci výrobního závodu Žatec.

Předmětem dnešní kontroly byly činnosti provozované v 1. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) včetně dvou schodišť vedoucích přes všechna podlaží objektu označeného ve výrobním závodu kontrolované osoby jako „DOA“ (dále jen „vybrané pracoviště“).

Objekt DOA je třípodlažní výrobní objekt se dvěma nákladními výtahy. V 1.NP jsou umístěny dvě linky na lisování. Ve 2.NP jsou umístěny rozvolňovací komory. Ve 3.NP jsou skladové prostory a ve 4.NP je malá nástavba schodiště, archivu a strojovny výtahu. Na jižní straně objektu DOA se nachází ocelový částečně uzavřený manipulační přístřešek. Výrobní linky v objektu DOA jsou určeny na zpracování vláknitých materiálů (bavlněná vlákna nebo vlákna z termoplastů v libovolném poměru).

2. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

2.1 Dokumentace o začlenění podle míry požárního nebezpečí

Byla předložena dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně, zpracoval TPO, ze dne 14.12.2018. Dokumentace požární ochrany byla schválena statutárním orgánem [redacted] dne 14.12.2018. Z předložené dokumentace vyplývá, že na vybraném pracovišti v hale DOA jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

- dle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o požární ochraně – u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě 1 mm (nachází se prach v souvislé vrstvě 2 až 4 mm);

- **dle § 4 odst. 2 písm. d)** zákona o požární ochraně - ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší (dle § 19 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci byla použita hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu dle 13.4.3 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci, tj. 45 kg/m² a dále se v hale DOA pohybuje 10 zaměstnanců);
- **dle § 4 odst. 2 písm. j)** zákona o požární ochraně - u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (v návaznosti na § 18 vyhlášky o požární prevenci je přiřazena charakteristika dle písm. a) tj. v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob).

V době kontroly bez nedostatků.

2.1 Dokumentace zpracovaná, schvalovaná a vedená podle zvláštních předpisů

2.1.1 Dokumentace (požárně bezpečnostní řešení stavby)

Při kontrole byla požadována dokumentace k ověření, zda skutečný stav objektu DOA odpovídá požadavkům požární bezpečnosti platným po provedených stavebních úpravách provedených v předešlých letech (např. výměna technologie), např. požárně bezpečnostní řešení stavby nebo jiná obdobná dokumentace. Tato dokumentace nebyla kontrolovanou osobou poskytnuta.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

2.1.2 Dokumentace (kolaudační rozhodnutí - souhlas)

Nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany objektu DOA (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiná obdobná dokumentace, kterou byla stavba uvedena do provozu) prokazující, že objekt DOA po provedených stavebních úpravách (např. výměna technologie) byl v době kontroly užíván k účelu, ke kterému byla stavba povolena. Kontrolnímu úřadu je známa skutečnost, že Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí Městského úřadu Žatec vydal dne 28.06.2017 pod spis. zn. MUZAS/SU/9460/2010/Bi, č.j. MUZA 18279/2017 rozhodnutí - nařízení zjednatí nápravy, spočívající v ukončení provozu haly DOA. Rozhodnutí nabylo dne 19.07.2017 právní moci. Při kontrole sdělila [REDAKCE] (specialista ŽP, BOZP a PO), že kontrolovaná osoba dne 24.06.2019 podala žádost o dodatečné povolení stavby na objekt DOA.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

2.2 pracování další předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených


Podmínky požární bezpečnosti jsou zapracovány do příslušné dokumentace požární ochrany. Při kontrole bylo požadováno předložení této dokumentace.

2.2.1 Požární řád (dále jen „PŘ“)

Byl předložen PŘ pro činnosti provozované v objektu DOA, zpracoval TPO dne 10.10.2018 a schválen statutárním orgánem [REDAKCE]. Přílohou PŘ je přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, ze kterého je zřejmé, že není kompletní - nejsou v něm uvedeny všechny instalované požárně bezpečnostní zařízení v rámci objektu DOA, např. nouzové osvětlení, požární uzávěry a elektrická požární signalizace. Přičemž při poslední kontrole dne 14.08.2017 v objektu DOA byl předložen PŘ, zpracovaný dne 01.04.2017 Ing. Lenkou Hamplovou, DiS, odborně způsobilou osobou v oboru požární ochrany, číslo osvědčení Z-OZO-93/2012, ve kterém byla výše citovaná požárně bezpečnostní zařízení uvedena.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 31 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

2.2.2 Požární poplachové směrnice (dále jen „PPS“)

Byly předloženy PPS pro činnosti provozované v hale DOA, ze dne 03.09.2018, zpracoval Miroslav Dolanský, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015, schválil  **V době kontroly bez nedostatků.**


2.3 Stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech – zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti

Namátkově byly prověřeny doklady o revizi těchto zařízení:


2.3.1 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené revizi elektrického zařízení – fixační a napařovací pec, výrobní číslo 230/10, inv. č. 0535, 0536, typ stroje Top Noc LP umístěný na lince DOA II., revize byla provedena dne 10.12.2018 revizním technikem  **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3.2 Technologické zařízení

Při kontrole byl předložen provozní návod od výrobce Schott&Meissner, ze dne 24.06.1996. Z oddílu 7 – údržba, vyplývá, že před začátkem každé směny je třeba zkontrolovat – stav dopravních pásů a čidel hran, převodové motory s řetězovým pohonem, ventilační agregáty na nevyváženost, síta na chomáčky v sušičce a zda není vnitřek sušičky znečištěn. Při kontrole byl namátkově vybrán úkon spočívající v denní kontrole síta na chomáčky v sušičce, a zda není vnitřek sušičky znečištěn. Kontrolovaná osoba současně při kontrole předložila vnitřní dokument „Plán čištění stroje – fixační pece, č. stroje 505“, kde si stanovila jednotlivé úkony údržby nad rámec návodu od výrobce. Byly prověřeny záznamy o provádění denní údržby prováděné ve dnech 25. – 27.09.2019 (39. týden) – viz check list pro DOA LINKA 2. Kontrolu prováděl pan  (Team Leader DOA). **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3.3 Kontrola a čištění spalinové cesty

Byla předložena zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty od dvou plynových hořáků kategorie B, na plynová paliva, ABIC GSI 350E o výkonu 11-350 kW, od fixační pece Schott & Meissner Durchsaugtrockner Top Noc LP, na lince II, servisní číslo 0536, kontrola byla provedena dne 15.09.2019 revizním technikem spalinových cest  – viz doklad č.17/DOA/2019. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.4 Fyzická kontrola

2.4.1 Volné příjezdové komunikace k objektu DOA – **v době kontroly bez nedostatků.**

2.4.2 Přístupy a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu – **v době kontroly bez nedostatků.**

2.4.3 Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniků – **v době kontroly bez nedostatků.**

2.4.4 Označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, kde se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení – **v době kontroly bez nedostatků.**

- 2.4.5 Trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.4.6 Volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostního zařízení – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.4.7 Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že požární dvoukřídlé dveře instalované mezi výrobní částí v 1.NP - levá část objektu DOA a schodištěm vedoucím přes všechna podlaží, jsou neprovozuschopné - v době kontroly se nedovřely (viz příloha č. 1 – foto), čímž neplnily svou funkci v případě požáru.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 4 odst. 2 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

- 2.4.8 Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že požární dvoukřídlé dveře instalované mezi výrobní částí v 1.NP - pravá část objektu DOA a schodištěm vedoucím přes všechna podlaží, byly otevřené a zajištěné proti jejich zavření klínem (viz příloha č. 2 – foto), čímž bylo zabráněno plnění jejich funkce v případě požáru.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 4 odst. 2 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

- 2.4.9 Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že požární dvoukřídlé dveře instalované mezi výrobní částí a kotelnou v 1.NP objektu DOA, jsou neprovozuschopné - v době kontroly se nedovřely, čímž neplnily svou funkci v případě požáru.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 4 odst. 2 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

- 2.4.10 Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že na pracovišti kolem technologické linky č. 2 - fixační peci, instalované v 1.NP objektu DOA, se v době kontroly nacházela větší vrstva prachu cca 1 cm, přičemž z předloženého PŘ, z části „*Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky*“ vyplývá, že preventivní požární hlídka dbá o pořádek na pracovištích a o provádění pravidelného úklidu zejména před odchodem z pracoviště. Jelikož v předložené dokumentaci o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí, viz bod 2.1 protokolu o kontrole, je stanoveno, že se v provozu nachází prach v souvislé vrstvě 2 až 4 mm, přičemž vrstva prachu zjištěná při fyzické kontrole kolem technologické linky č. 2 byla cca 1 cm, tedy více jak dvakrát vyšší než horní hranice vrstvy prachu, která by se v provozu měla nacházet dle začlenění, které schválil statutární orgán kontrolované osoby, je nepochybné, že preventivní požární hlídka nedodržuje dostatečným způsobem podmínky požární bezpečnosti stanovené v PŘ ohledně provádění pravidelného úklidu kolem technologické linky č. 2 - fixační peci.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost uvedená v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 31 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, Chmelařské nám. 347, 438 01 Žatec, ID datové schránky: auyaa6n, do

31.12.2019.

4. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 11.10.2019 seznámením se s dokumentací zaslanou kontrolovanou osobou prostřednictvím e-mailu dne 02.10.2019.

5. POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec 1, ID datové schránky: auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven v Žatci dne 04.11.2019.

mjr. Ing. Pavla Plevková
vrchní komisař
vedoucí pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

nrap. Zuzana Gakschová
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

nrap. Jiřina Bešíková
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

Přílohy:2/0

Rozdělovník

1x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
1x kontrolovaná osoba

