

Ev. číslo: 4221007435
Id. číslo: 235409042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Potvrzená krajským garantem
Směna : A


Požár

Ohlášení: **neděle 18.7.2021 čas 12:38:23**

Specif. zásahu: **Požár střechy hotelu Zlatá Lípa**

Zatříd. zás. dle OPIS: **POŽÁR - VÝŠKOVÉ BUDOVY**
Vyhláš. st. popl.: **2 - II. stupeň poplachu**
Adresa, místo události : **Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Jalůvčí, ul. Sv. Čecha č.p. 57**
kuchyn v přízemí, 3 - 4 patra, hotel zlatá lípa


Objekty:

Majitel: 
Uživatel: **ZLATÁ LÍPA s.r.o., Děčín, Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha 57 ICO: 28690729**
Objekt/Prostor: **hotely, motely, motoresty, botely / instalační šachty, kanály a technická podlaží, prostory**
Vozidlo/Pozn.:

Doplňující údaje:	Dálková doprava vody:	Činnost před příjezdem jednotek PO:
Lokalizace: 18.7.2021 14:55:56	Hadicemi (m):	Samouhašení: <input type="checkbox"/> Evakuace osob: <input type="checkbox"/>
Likvidace: 18.7.2021 16:22:37	Kyvadlová (km): 4	Zásah občanů, zam.: <input checked="" type="checkbox"/> Uhašeno SHZ: <input type="checkbox"/>
Zřízený štáb velitele zásahu: <input type="checkbox"/>	Plocha (m2): 50	Zásah jiných služeb: <input type="checkbox"/> Žádný zásah: <input type="checkbox"/>
ŘD na místě: <input type="checkbox"/>	Výkon proudů (l/min): 1000	Místní JPO: 421104 - Děčín - Horní Žleb
Povolán ZPP: <input checked="" type="checkbox"/>	Fronta požáru (m): 20	místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.

Názor na příčinu: **Vznícení mastnot ve vzduchotechnice, odsávání z kuchyně**

Povolán specializovaný pracovník HZS:

Jméno	Povolán - kým	Poznámka
ZPP 	KOIS	

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

Dospělí	evakuace osob	3
---------	---------------	---

Spolupráce u zásahu s:

Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421010 - Stanice Děčín

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 1


Ohlášeno:	18.7.2021 12:39:43	Km k zásahu:	5	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 12:39:43	Osob v jednotce:	9	120	Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 12:41:07	Nasaz. speci. sk.: *	-	145	Použití vody dodávané proudem D - počet proudů
Na místě:	18.7.2021 12:45:24	Počet zásahů:	1	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Boj. rozv.:	18.7.2021 12:48:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	180	Použití vysokotlaké vody - počet proudů
Odjezd:	18.7.2021 17:13:14	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	280	Dálková doprava vody kyvadlová
Návrat:	18.7.2021 17:36:07	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	290	Doplňování vody
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	310	Odvětrání prostorů přirozené
				320	Odvětrání prostorů nucené
				490	Rozebírání konstrukcí
				500	Uzavírání vody, plynu, elektřiny
				510	Vnikání do uzavřeného prostoru
				530	Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou
				787	Použití termokamery

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty


Voda 13000 l

Použitá ochranná prostředky:

	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (163)	0:30
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (167)	1:30
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (129)	1:30
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 7000 (173)	0:30
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (106)	0:30
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (121)	1:00
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (135)	0:45
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (153)	1:30

Nasazená hlavní technika:


CAS 30/9000/540/S3VH/DC, SPZ: 6U0 4357, Vol. zn.: PDC 102 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)

Příkaz:	18.7.2021 12:39:43	Odjezd:	18.7.2021 16:08:00	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	18.7.2021 12:39:43	Na základně:	18.7.2021 16:40:58		Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 12:41:13	V zásahu:	18.7.2021 16:56:05		Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:47:00				Přisl. jednotky

Ujeto km: 29 Motohodin: 3,25 Dílčí část cesty:

Poznámka:

CAS 20/4000/240/S2T/DC, SPZ: 6U6 2853, Vol. zn.: PDC 101 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	18.7.2021 12:39:43	Odjezd:	18.7.2021 17:13:14	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	18.7.2021 12:39:43	Na základně:	18.7.2021 17:36:07		Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 12:41:07	V zásahu:	18.7.2021 17:36:11		Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:45:24				Přisl. jednotky
					Přisl. jednotky

Ujeto km: 10 Motohodin: 5 Dílčí část cesty:


Poznámka:

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár**AZ30/M1Z/Magirus/DC, SPZ: 9U1 3752, Vol. zn.: PDC 113 (automobilový žebřík do 30 m)**

Příkaz:	18.7.2021 12:39:43	Odjezd:	18.7.2021 15:38:33	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 12:39:43	Na základně:	18.7.2021 15:47:29	 Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 12:41:10	V zásahu:	18.7.2021 15:47:39	Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:47:09			

Ujeto km: 8 Motohodin: 2,61 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Nasazená pomocná technika:**MPŘ/Stihl 362 C-M/DC (pila řetězová se spalovacím motorem)**

Začátek:	18.7.2021 15:00:00	Motohodin:	0,50	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu:	18.7.2021 15:30:00			 Obsluha agregátu
Poznámka:				

MPK/Stihl TS700/DC (pila kotoučová se spalovacím motorem)

Začátek:	18.7.2021 17:00:00	Motohodin:	0,33	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu:	18.7.2021 17:20:00			 Obsluha agregátu
Poznámka:				

PLMS/plovoucí čerp. PH1200/DC (čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem)

Začátek:	18.7.2021 13:15:00	Motohodin:	3	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu:	18.7.2021 16:00:00			 Obsluha agregátu
Poznámka:				

KOPIS vyslal jednotku na požár v kuchyni hotelu Zlatá Lípa. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že před naším příjezdem došlo k evakuaci tří osob bez zranění. Dále kuchař (člen JPO SDH) provedl uhašení odsavače par nad sporákem. V kuchyni žádný požár, kontrola termokamerou. VZ zajistil vypnutí el. proudu, dále plyn. Při další kontrole z venkovního pohledu se začínalo kouřit z prostoru střechy. VZ rozhodl nasadit jeden proud „C“ směr k půdnímu prostoru taženo po schodech. A ustavit, zavodnit AZ 30 směr střecha. Vnitřkem se postupovalo až k půdě, kde bylo už zjevně zakouřeno, dveře na půdu zamčené. Oknem se prolezlo ven na střechu, kde se začalo hned hasit jedno ohnisko. Dále tažen do patra vysokotlak, nalezeno další ohnisko ve stropě vypáčením sundavacích schodů v podhledu. Po natažení proudu zahájeno hašení, zde byl velký žár v neznámém prostoru a žárem zde docházelo k hoření trámů silné zakouření. Dole nasazeny 2ks přetlakové ventilace. Později jedna přesunuta do horního patra. Dále natažen proud na půdu, vypáčení dveří, zde bylo nalezeno další ohnisko, které už hořelo plamenem. VZ rozhodl rozebrat střechu a dostat se pomocí AZ 30 lépe k ohniskům požáru. Celá budova konstruována se složitým půdním prostorem, jak se postupně budova rozrůstala, ne vše průchodné v celku. Dále střecha stavěna na staré šindelí nové latě a pak tašky v kombinaci s měděným plechem. Požár se nedařilo vzhledem ke složitě půdní stavbě a složení staré střechy pod novou lokalizovat. V posledním patře, kde se nacházejí pokoje, nešlo otevřít na jedné straně křídla hotelu dveře od pokojů. (dodané klíče + karta), Zde hrozilo, že požár prostoupí z půdy do pokojů. Správce hotelu řekl, že kde se nedostaneme lze vykopnout. V jednom pokoji už došlo ke zborcení stropu ze sádrokartonu a žhavé se začalo sypat do pokoje. Zde se také hasilo. Došlo tedy k násilnému vniknutí do několika pokojů. V dalším pokoji použit proud „D“ se hřebem na hašení v meziprostoru stropu. Takové hašení probíhalo také v půdním prostředí a rozebírání palubkového obložení. Po rozebrání a uříznutí plechů na střeše a dalším hašením vnitřkem se podařilo požár lokalizovat. Vlivem hašení došlo v jedné části ke zřícení sádrokartonového stropu na chodbě včetně vatové izolace. VZ nařídil všechno z chodby a pokoje, kde se zřítíl strop všechno oknem vyklidit. Dále bylo provedeno vymetení zbytků vody, která se nacházela na chodbách a v pokojích. Voda vymetena po dohodě se správcem do výtahové šachty. Celá půda a střecha měřena termokamerou, dohašena všechna ohniska. Dále uříznut horní kryt celého odsávání a také prolit vodou. Na střeše zajištěny plechy proti pádu, uloženy do půdního prostoru. VZ předal požářiště správci písemnou formou. Správce nám poskytl pitný režim během zásahu, a také z vedlejší hospody. Po celou dobu zásahu na místě přítomna RZ z důvodu velkého žáru, zakouření a práce ve VDP, dále práce na střeše. Po provedení lokalizace RZ odeslána na svoji základnu. Po předání místa zásahu se naše jednotka přesunula na čerpačku vody a na základnu.



Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421104 - Děčín - Horní Žleb

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 2


Ohlášeno:	18.7.2021 12:39:43	Km k zásahu:	3	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 12:39:43	Osob v jednotce:	8	120	Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 12:39:43	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	18.7.2021 12:46:00	Počet zásahů:	1	280	Dálková doprava vody kyvadlová
Boj. rozv.:	18.7.2021 12:50:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	290	Doplňování vody
Odjezd:	18.7.2021 16:01:56	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	490	Rozebírání konstrukcí
Návrat:	18.7.2021 16:02:37	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>		
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>		

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Voda 12000 l

Použité ochranné prostředky:

	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:35
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:35
	Přístroj dýchací vzduch. Pluto 300 Comfort	0:35
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:35

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/Scania, SPZ: HZ1 HASIC, Vol. zn.: HDC 321 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz: 18.7.2021 12:39:43 Odjezd: 18.7.2021 16:01:38 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**
Povolána: 18.7.2021 12:39:43 Na základně: 18.7.2021 16:02:37
Výjezd: 18.7.2021 12:39:43 V zásahu: 18.7.2021 16:02:37
Na místě: 18.7.2021 12:46:56



Řidič vozidla
Velitel vozidla
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky

Ujeto km: 10 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

T/Polaris, SPZ: UO1 2300 (motocykl dvoustupý - čtyřkolka, šestikolka)

Příkaz: 27.7.2021 10:35:48 Odjezd: 18.7.2021 16:01:56 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**
Povolána: 18.7.2021 12:39:43 Na základně: 18.7.2021 16:02:37
Výjezd: 18.7.2021 12:39:43 V zásahu: 18.7.2021 16:02:37
Na místě: 18.7.2021 12:46:00



Řidič vozidla

Ujeto km: 10 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

DA/Ford Transit, SPZ: HZ2 HASIC, Vol. zn.: HDC 329 (dopravní automobil)

Příkaz: 18.7.2021 16:01:48 Odjezd: 18.7.2021 16:01:56 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**
Povolána: 18.7.2021 16:01:48 Na základně: 18.7.2021 16:02:37
Výjezd: 18.7.2021 16:01:48 V zásahu: 18.7.2021 16:02:37
Na místě: 18.7.2021 16:01:51



Řidič vozidla
Velitel vozidla

Ujeto km: 10 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

jednotka provedla výjezd na žádost KOPIS HZS ULK s technikou CAS 20 Scania, DA 8 Ford a Čtyřkolka Polaris a osádkou 1 + 8 na požár Hotelu Zlatá Lípa.

Po příjezdu na místo události jednotka prováděla hasební práce za pomoci 1 proudu C" a VDP.

Dále jednotka prováděla rozebírání zasažené konstrukce

Vozidlo CAS navázelo vodu na požářiště.

Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na svou základnu.

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421110 - Děčín - Boletice n. Labem

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 3

Ohlášeno:	18.7.2021 12:39:43	Km k zásahu:	8	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 12:39:43	Osob v jednotce:	9	120	Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 12:39:43	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	18.7.2021 12:49:43	Počet zásahů:	1	180	Použití vysokotlaké vody - počet proudů
				300	Chlazení
				820	Jiné


Boj. rozv.:	18.7.2021 12:55:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>
Odjezd:	18.7.2021 16:21:07	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>
Návrat:	18.7.2021 16:32:55	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty


Voda 2500 l

Použité ochranné prostředky:

	Přístroj dýchací vzduch. Pluto 300 Comfort	0:15
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 7000	0:20
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 7000	0:20

Nasazená hlavní technika:


CAS24/2500/400/S3Z, SPZ: BO1 HASIC, Vol. zn.: HDC 301 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	18.7.2021 12:39:43	Odjezd:	18.7.2021 16:21:07	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 12:39:43	Na základně:	18.7.2021 16:32:55	
Výjezd:	18.7.2021 12:39:43	V zásahu:	18.7.2021 17:42:01	Řidič vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:49:43			Velitel vozidla
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

DA/VW Transportér, SPZ: BO2 HASIC, Vol. zn.: HDC 309 (dopravní automobil 8)

Příkaz:	18.7.2021 13:54:17	Odjezd:	18.7.2021 16:21:07	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 12:39:43	Na základně:	18.7.2021 16:32:55	
Výjezd:	18.7.2021 12:39:43	V zásahu:	18.7.2021 16:32:55	Řidič vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:49:43			Velitel vozidla
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Děčín a SDH Horní Žleb. Byl dán rozkaz VZ o natažení vysokotlakého proudu do půdních prostor, kde probíhaly hasební práce v dýchací technice. CAS 24/2500 prováděla ochlazování střešní konstrukce pomocí dvou proudů „C“.

Nadále jsme prováděly pomocné práce a byli nápomocni jednotce HZS Děčín. Po likvidaci požáru jsme se po dohodě s VZ vrátili zpět na základnu.

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421100 - Děčín - Staré Město

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 4


Ohlášeno:	18.7.2021 12:40:39	Km k zásahu:	5	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 12:40:39	Osob v jednotce:	10	120 Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 12:46:44	Nasaz. speci. sk.: *	-	150 Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 1
Na místě:	18.7.2021 12:52:50	Počet zásahů:	1	280 Dálková doprava vody kyvadlová
Boj. rozv.:	18.7.2021 12:53:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	290 Doplnění vody
Odjezd:	18.7.2021 17:13:54	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	310 Odvětrání prostorů přirozené
Návrat:	18.7.2021 17:52:40	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	490 Rozebírání konstrukcí
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	820 Jiné

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty


Voda 14500 l

Použité ochranné prostředky:

	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000	0:40
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000 TSG	0:40
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000 TSG	0:40
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000 TSG	0:40

Nasazená hlavní technika:


CAS 24/2900/200-S3Z, SPZ: SM1 HASIC, Vol. zn.: HDC 341 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	18.7.2021 12:40:39	Odjezd:	18.7.2021 17:13:49	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 12:40:39	Na základně:	18.7.2021 17:41:36	
Výjezd:	18.7.2021 12:46:44	V zásahu:	18.7.2021 17:41:42	Řidič vozidla
Na místě:	18.7.2021 12:52:50			Velitel vozidla
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: 30 Motohodin: 1,50 Dílčí část cesty:

Poznámka:

DA/VW transportér, SPZ: SM2 HASIC, Vol. zn.: HDC 349 (dopravní automobil)

Příkaz:	18.7.2021 12:52:14	Odjezd:	18.7.2021 17:13:54	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 12:52:14	Na základně:	18.7.2021 17:52:40	
Výjezd:	18.7.2021 12:52:17	V zásahu:	18.7.2021 17:52:42	Řidič vozidla
Na místě:	18.7.2021 13:28:52			Velitel vozidla
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: 13 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Na příkaz KOPIS UI. vyjela jednotka na nahlášený požár kuchyně v hotelu Zlatá Lípa v Děčíně- Jalůvčí. Po příjezdu na MU bylo VZ rozhodnuto o rozbalení jednoduchého vedení a chlazení štítu a střechy budovy od našeho vozidla CAS24 Praga, další členové prováděli hasební práce pomocí proudu "C", z nástavby vozidla CAS jednotky Boletice nad Labem. Dále členové vybavení dýchacími přístroji prováděli hašení uvnitř budovy ve druhém patře, také pomocí jednoho proudu "C", kde se navzájem střídali. Dále bylo prováděno otevírání oken z důvodu lepšího odvětrávání zakouřených prostor. Vozidlo DA VW Transportér jelo na místní rybník do obce Maxičky, kde byla zhotovena čerpací stanice pomocí plovoucího čerpadla Amphibio. Vozidlo CAS24 Praga bylo využito na kyvadlovou dopravu vody (celkem 5x). Po lokalizaci požáru pomáhali naši členové při rozebírání části střechy příslušníkům jednotky HZS Děčín a dohašování skrytých ohnisek. Během této události nedošlo ke zranění členů, ani k poškození techniky.



Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421109 - Benešov nad Ploučnicí

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 5


Ohlášeno:	18.7.2021 13:03:59	Km k zásahu:	13	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 13:03:59	Osob v jednotce:	7	120	Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 13:08:27	Nasaz. speci. sk.: *	-	290	Doplňování vody
Na místě:	18.7.2021 13:22:07	Počet zásahů:	1	490	Rozebírání konstrukcí
Boj. rozv.:	18.7.2021 13:24:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	787	Použití termokamery
Odjezd:	18.7.2021 17:33:14	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	820	Jiné
Návrat:	18.7.2021 17:57:44	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>		
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>		

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty


Voda 12200

Použité ochranné prostředky:

	Drager	1:00
	Drager	1:00
	Drager	1:00
	Drager	1:00

Nasazená hlavní technika:


CAS 20/4000/240 S2Z, SPZ: 8U8 4848, Vol. zn.: HDC 361 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	18.7.2021 13:08:53	Odjezd:	18.7.2021 17:29:25	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	18.7.2021 13:08:53	Na základně:	18.7.2021 17:57:00		Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 13:08:56	V zásahu:	18.7.2021 17:57:25		Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 13:22:07				Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky

Ujeto km: 27 Motohodin: 3,833333 Dílčí část cesty:

Poznámka:

CAS 32/8200/800-S3R, SPZ: 1UE 4911 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)

Příkaz:	18.7.2021 13:03:59	Odjezd:	18.7.2021 17:33:14	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	18.7.2021 13:03:59	Na základně:	18.7.2021 17:57:44		Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 13:08:27	V zásahu:	18.7.2021 17:57:46		Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 13:24:56				

Ujeto km: 27 Motohodin: 3,833333 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Při příjezdu na místo události je VZ rozhodnuto o umístění obou CAS k doplňování vody. Členové jednotky jsou odesláni v dýchací technice k vystřídání zasahujících hasičů vně budovy, kde provádí hasební práce. Strojník z CAS 20 provádí doplňování vody do CAS Hzs a strojník z CAS 32 provádí doplňování vody do AZ 30 a CAS 20 jednotky z Boletic. Po likvidaci provádí členové jednotky rozebírání střešní konstrukce a úklid několika místností od vody. Po ukončení zásahu a úklidu materiálu se jednotka vrací zpět a základnu.



Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421111 - Děčín - Křešice

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 6

Ohlášeno:	18.7.2021 13:03:59	Km k zásahu:	7	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 13:03:59	Osob v jednotce:	6	120 Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 13:07:24	Nasaz. speci. sk.: *	-	280 Dálková doprava vody kyvadlová
Na místě:	18.7.2021 13:22:15	Počet zásahů:	1	290 Doplnění vody
Boj. rozv.:	18.7.2021 13:25:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	770 Týlové práce
Odjezd:	18.7.2021 16:19:56	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	
Návrat:	18.7.2021 16:36:55	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	

Osoby bez techniky


Použitá hasiva / sorbenty

Voda 10500 l

Použité ochranné prostředky:

Nasazená hlavní technika:


DA/VW Transportér, SPZ: 6U1 5297, Vol. zn.: HDC 709 (dopravní automobil)

Příkaz:	18.7.2021 13:37:53	Odjezd:	18.7.2021 16:19:56	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 13:37:53	Na základně:	18.7.2021 16:36:55	 Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 13:47:00	V zásahu:	18.7.2021 16:36:58	Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 14:00:00			

Ujeto km: 8 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

CAS 25/3500/200-M2R, SPZ: DC 72-27, Vol. zn.: HDC 701 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	18.7.2021 13:03:59	Odjezd:	18.7.2021 16:19:52	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	18.7.2021 13:03:59	Na základně:	18.7.2021 16:36:55	 Řidič vozidla
Výjezd:	18.7.2021 13:07:24	V zásahu:	18.7.2021 16:37:00	Velitel vozidla
Na místě:	18.7.2021 13:22:15			Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: 7 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

po příjezdu na místo události velitel zásahu rozhodl že DA odjede na Maxičky kde pomůže JSDH Staré město s čerpací stanicí a že CAS25 bude jezdit kyvadlově pro vodu na Maxičky dále jsme se podíleli na hašení objektu a uklidu na požářišti

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

421157 - Jílové

Územní odbor: Děčín

Pořadové číslo jednotky: 7


Ohlášeno:	18.7.2021 13:06:22	Km k zásahu:	12	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.:	18.7.2021 13:06:22	Osob v jednotce:	6	120 Průzkum
Výjezd:	18.7.2021 13:06:22	Nasaz. speci. sk.: *	-	280 Dálková doprava vody kyvadlová
Na místě:	18.7.2021 13:27:40	Počet zásahů:	1	320 Odvětrání prostorů nucené
Boj. rozv.:	18.7.2021 13:30:00	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	490 Rozebírání konstrukcí
Odjezd:	18.7.2021 16:27:54	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	820 Jiné
Návrat:	18.7.2021 17:04:01	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Voda 10600 l

Použité ochranné prostředky:

	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:40
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:40
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:25
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 3000	0:25

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/3600-M2Z, SPZ: 5U8 1808, Vol. zn.: HDC 521 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz: 18.7.2021 13:06:22 Odjezd: 18.7.2021 16:27:54 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**
 Povolána: 18.7.2021 13:06:22 Na základně: 18.7.2021 17:04:01

	Řidič vozidla
	Velitel vozidla
	Přísl. jednotky
	Přísl. jednotky
	Přísl. jednotky
	Přísl. jednotky

Výjezd: 18.7.2021 13:06:22 V zásahu: 18.7.2021 17:04:03
 Na místě: 18.7.2021 13:27:40

Ujeto km: 34 Motohodin: 1 Dílčí část cesty:

Poznámka: požár - kuchyň v přízemí, 3 - 4 patra, hotel zlatá lípa

Dne 18.7.2021 provedla jednotka žádost KOPIS Ústí nad Labem, výjezd na požár hotelu (Zlatá Lípa) v části obce Děčín - Jalůvčí ulice Sv. Čecha, 57

Po příjezdu na místo události, (dále jen "MU") bylo na pokyn velitele zásahu, (dále jen "VZ") provedeno vystředání již zasahujících hasičů v půdních prostorách, kde probíhalo hašení střechy z vnitřku budovy. První skupinou, bylo provedeno hašení dřevěného stropu před vstupem na půdu. Poté na pokyn "VZ" bylo provedeno pomocí RŘMP rozřezání stropní krytiny, kudy pak bylo provedeno další hašení. Poté se skupina přesunula dále na půdní prostor, kde pokračovala v činnosti. Druhá skupina, prováděla hašení střechy v půdních prostorách, po vydýchání vzduchu z dýchacího přístroje, byla provedena výměna skupiny, dalšími zasahujícími hasiči. Po výměně lahví, se druhá skupina vrátila zpět do vrchního patra, kde byla na pokyn "VZ" nasazena přetlaková ventilace, směrem ke vstupu na půdu. Dále bylo provedeno rozebírání stropní krytiny a následně bylo prováděno hašení v prostoru mezi stropem a půdou. Po ukončení hasebních prací, bylo "VZ" nařízeno vymetání vody s části hotelového komplexu. Při kyvadlové dopravě vody, bylo naší cisternou dodáno 10 600L vody. Dále se jednotka po domluvě s "VZ" a sbalení všech prostředků vrátila zpět na svoji základnu.

Činnosti jednotky:

- Vystředání již zasahujících hasičů v půdních prostorách

- 1. skupina : Hašení dřevěného stropu před vstupem na půdu

Pomocí RŘMP rozřezání stropní krytiny kudy pak bylo provedeno další hašení
 Přesunutí dále k půdnímu prostoru, kde se pokračovalo v hasebních pracích

- 2. skupina : Hašení střechy v půdních prostorách

Výměna tlakových lahví v dýchacích přístrojích

Nasazení přetlakové ventilace směrem ke vstupu na půdu

Rozebírání stropní krytiny a následně bylo prováděno hašení v prostoru mezi stropem a půdou

- Vymetání vody s části hotelového komplexu

- Kyvadlová doprava vody (10 600L)

- Sbalení všech prostředků a na pokyn "VZ" odjezd zpět na základnu



Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

Zpracoval: 

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:

Voda	12 200,00
Voda	63 100,00 I



Celkový souhrn druhů použité techniky:

automobilový žebřík do 30 m	1
cisternová automobilová stříkačka < 30	1
čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem	2
dopravní automobil	1
přetlakový ventilátor se spalovacím motorem	1
dopravní automobil 8	3
traktor	1
cisternová automobilová stříkačka 24	6
cisternová automobilová stříkačka 32	1
pila řetězová se spalovacím motorem	1
cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně	1
pila kotoučová se spalovacím motorem	1


Kontaminace místa zásahu:**Převážně hořící látky:****Uniklé látky:**

hořlavé látky s bodem tání do 200 stupňů Celsia
- sádlo, máslo,
ve stavební konstrukci

Zranění (úmrť) příslušníků složek IZS u zásahu:

Jméno a příjmení: 	Datum a čas zranění: 18.7.2021 14:00	zranění členů složek IZS
Slož. IZS: HZS ČR a jednotky PO	Jednotka: 421010-CHS Děčín	
Popis: Při snášení střešní krytiny a vytváření otvoru do střechy došlo k popálení na L zápěstí.	Velitel: 	
Příčina: Kontakt kůže s horkým materiálem.		

Použití detekčních přístrojů:

Přístroj: Přístroj detekční Termokamera Dräger UCF 8000	Ev.č.: 3	Čas měření: 18.7.2021 13:00
Výsledek měření: dohledání skrytých ohnisek		Měření prováděl: 
Přístroj: Přístroj detekční Termokamera Flir K45	Ev.č.:	Čas měření:
Výsledek měření:		Měření prováděl:

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu:

2.8.2021

Jednotka PO: Stanice Děčín

KOPIS vyslal jednotku na požár v kuchyni hotelu Zlatá Lípa. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že před naším příjezdem došlo k evakuaci tří osob bez zranění. Dále kuchař (člen JPO SDH) provedl uhašení odsavače par nad sporákem. V kuchyni žádný požár, kontrola termokamerou. VZ zajistil vypnutí el. proudu, dále plyn. Při další kontrole z venkovního pohledu se začínalo kouřit z prostoru střechy. VZ rozhodl nasadit jeden proud „C“ směr k půdnímu prostoru taženo po schodech. A ustavit, zavodnit AZ 30 směr střecha. Vnitřkem se postupovalo až k půdě, kde bylo už zjevně zakouřeno, dveře na půdu zamčené. Oknem se prolezlo ven na střechu, kde se začalo hned hasit jedno ohnisko. Dále tažen do patra vysokotlak, nalezeno další ohnisko ve stropě vypáčením sundavacích schodů v podhledu. Po natažení proudu zahájeno hašení, zde byl velký žár v neznámém prostoru a žářem zde docházelo k hoření trámů silné zakouření. Dole nasazeny 2ks přetlakové ventilace. Později jedna přesunuta do horního patra. Dále natažen proud na půdu, vypáčení dveří, zde bylo nalezeno další ohnisko, které už hořelo plamenem. VZ rozhodl rozebrat střechu a dostat se pomocí AZ 30 lépe k ohniskům požáru. Celá budova konstruována se složitým půdním prostorem, jak se postupně budova rozrůstala, ne vše průchodné v celku. Dále střecha stavěna na staré šindelí nové latě a pak tašky v kombinaci s měděným plechem. Požár se nedařilo vzhledem ke složitě půdní stavbě a složení staré střechy pod novou lokalizovat. V posledním patře, kde se nacházejí pokoje, nešlo otevřít na jedné straně křídla hotelu dveře od pokojů. (dodané klíče + karta), Zde hrozilo, že požár prostoupí z půdy do pokojů. Správce hotelu řekl, že kde se nedostaneme lze vykopnout. V jednom pokoji už došlo ke zborcení stropu ze sádkkartonu a žhavé se začalo sypat do pokoje. Zde se také hasilo. Došlo tedy k násilnému vniknutí do několika pokojů. V dalším pokoji použit proud „D“ se hřebem na hašení v meziprostoru stropu. Takové hašení probíhalo také v půdním prostředí a rozebírání palubkového obložení. Po

Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

rozebrání a uříznutí plechů na střeše a dalším hašením vnitřkem se podařilo požár lokalizovat. Vlivem hašení došlo v jedné části ke zřícení sádkartonového stropu na chodbě včetně vatové izolace. VZ nařídil všechno z chodby a pokoje, kde se zřítíl strop všechno oknem vyklidit. Dále bylo provedeno vymetení zbytků vody, která se nacházela na chodbách a v pokojích. Voda vymetena po dohodě se správcem do výtahové šachty. Celá půda a střecha měřena termokamerou, dohašena všechna ohniska. Dále uříznut horní kryt celého odsávání a také prolit vodou. Na střeše zajištěny plechy proti pádu, uloženy do půdního prostoru. VZ předal požářiště správci písemnou formou. Správce nám poskytl pitný režim během zásahu, a také z vedlejší hospody. Po celou dobu zásahu na místě přítomna RZ z důvodu velkého žáru, zakouření a práce ve VDP, dále práce na střeše. Po provedení lokalizace RZ odeslána na svoji základnu. Po předání místa zásahu se naše jednotka přesunula na čerpačku vody a na základnu.

Jednotka PO: Děčín - Horní Žleb

jednotka provedla výjezd na žádost KOPIS HZS ULK s technikou CAS 20 Scania, DA 8 Ford a Čtyřkolka Polaris a osádkou 1 + 8 na požár Hotelu Zlatá Lípa. Po příjezdu na místo události jednotka prováděla hasební práce za pomoci 1 proudu C" a VDP. Dále jednotka prováděla rozebírání zasažené konstrukce. Vozidlo CAS navázelo vodu na požářiště. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na svou základnu.

Jednotka PO: Děčín - Boletice n. Labem

Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Děčín a SDH Horní Žleb. Byl dán rozkaz VZ o natažení vysokotlakého proudu do půdních prostor, kde probíhaly hasební práce v dýchací technice. CAS 24/2500 prováděla ochlazování střešní konstrukce pomocí dvou proudů „C“". Nadále jsme prováděly pomocné práce a byli nápomocni jednotce HZS Děčín. Po likvidaci požáru jsme se po dohodě s VZ vrátili zpět na základnu.

Jednotka PO: Děčín - Staré Město

Na příkaz KOPIS UI. vyjela jednotka na nahlášený požár kuchyně v hotelu Zlatá Lípa v Děčíně- Jalůvčí. Po příjezdu na MU bylo VZ rozhodnuto o rozbalení jednoduchého vedení a chlazení štítu a střechy budovy od našeho vozidla CAS24 Praga, další členové prováděli hasební práce pomocí proudu "C", z nástavby vozidla CAS jednotky Boletice nad Labem. Dále členové vybavení dýchacími přístroji prováděli hašení uvnitř budovy ve druhém patře, také pomocí jednoho proudu "C", kde se navzájem střídali. Dále bylo prováděno otevírání oken z důvodu lepšího odvětrávání zakouřených prostor. Vozidlo DA WV Transportér jelo na místní rybník do obce Maxičky, kde byla zhotovena čerpací stanice pomocí plovoucího čerpadla Amphibio. Vozidlo CAS24 Praga bylo využito na kyvadlovou dopravu vody (celkem 5x). Po lokalizaci požáru pomáhali naši členové při rozebírání části střechy příslušníkům jednotky HZS Děčín a dohašování skrytých ohnisek.

Během této události nedošlo ke zranění členů, ani k poškození techniky.

Jednotka PO: Benešov nad Ploučnicí

Při příjezdu na místo události je VZ rozhodnuto o umístění obou CAS k doplňování vody. Členové jednotky jsou odesláni v dýchací technice k vystřídání zasahujících hasičů vně budovy, kde provádí hasební práce. Strojník z CAS 20 provádí doplňování vody do CAS Hzs a strojník z CAS 32 provádí doplňování vody do AZ 30 a CAS 20 jednotky z Boletic. Po likvidaci provádí členové jednotky rozebírání střešní konstrukce a úklid několika místností od vody. Po ukončení zásahu a úklidu materiálu se jednotka vrací zpět a základnu.

Jednotka PO: Děčín - Křešice

po příjezdu na místo události velitel zásahu rozhodl že DA odjede na Maxičky kde pomůže JSDH Staré město s čerpací stanicí a že CAS25 bude jezdit kyvadlově pro vodu na Maxičky dále jsme se podíleli na hašení objektu a úklidu na požářišti

Jednotka PO: Jílové

Dne 18.7.2021 provedla jednotka žádost KOPIS Ústí nad Labem, výjezd na požár hotelu (Zlatá Lípa) v části obce Děčín - Jalůvčí ulice Sv. Čecha, 57

Po příjezdu na místo události, (dále jen "MU") bylo na pokyn velitele zásahu, (dále jen "VZ") provedeno vystřídání již zasahujících hasičů v půdních prostorech, kde probíhalo hašení střechy z vnitřku budovy. První skupinou, bylo provedeno hašení dřevěného stropu před vstupem na půdu. Poté na pokyn "VZ" bylo provedeno pomocí RŘMP rozřezání stropní krytiny, kudy pak bylo provedeno další hašení. Poté se skupina přesunula dále na půdní prostor, kde pokračovala v činnosti. Druhá skupina, prováděla hašení střechy v půdních prostorech, po vydýchání vzduchu z dýchacího přístroje, byla provedena výměna skupiny, dalšími zasahujícími hasiči. Po výměně lahví, se druhá skupina vrátila zpět do vrchního patra, kde byla na pokyn "VZ" nasazena přetlaková ventilace, směrem ke vstupu na půdu. Dále bylo provedeno rozebírání stropní krytiny a následně bylo prováděno hašení v prostoru mezi stropem a půdou. Po



Ev. číslo: 4221007435

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 235409042

Požár

ukončení hasebních prací, bylo "VZ" nařízeno vymetání vody s části hotelového komplexu. Při kyvadlové dopravě vody, bylo naší cisternou dodáno 10 600L vody. Dále se jednotka po domluvě s "VZ" a sbalení všech prostředků vrátila zpět na svoji základnu. Činnosti jednotky:

- Vystřídání již zasahujících hasičů v půdních prostorech
- 1. skupina : Hašení dřevěného stropu před vstupem na půdu
Pomocí RŘMP rozřezání stropní krytiny kudy pak bylo provedeno další hašení
Přesunutí dále k půdnímu prostoru, kde se pokračovalo v hasebních pracích
- 2. skupina : Hašení střechy v půdních prostorech
Výměna tlakových lahví v dýchacích přístrojích
Nasazení přetlakové ventilace směrem ke vstupu na půdu
Rozebírání stropní krytiny a následně bylo prováděno hašení v prostoru mezi stropem a půdou
- Vymetání vody s části hotelového komplexu
- Kyvadlová doprava vody (10 600L)
- Sbalení všech prostředků a na pokyn "VZ" odjezd zpět na základnu

Zpracoval:



Velitel zásahu:



Podpis:

