

Technická specifikace opravy

Pro akci: **PS Pardubice – výměna hlavních rozvodů vody v garážích a rozvodů v sociálním zařízení i s kanalizačním napojením zařizovacích předmětů**

V roce 1998 proběhla celková rekonstrukce garáží s nástavbou zázemí pro výjezdové hasiče. Veškeré rozvody vody byly prováděny z pozinkovaných trubek a odpady z potrubí PVC. Za dobu provozu garáží došlo k zarůstávání pozinkovaného potrubí a prorezavění u spojů, k zarůstání odpadního napojení zařizovacích předmětů v sociálním zařízení a špatnému odtoku.

Odstraňování těchto závad je komplikované z důvodů zavěšení rozvodů pod stropem garáží v pětimetrové výšce, kde je zaparkována zásahová technika.

Jako jediná možnost odstranění nedostatků je celková výměna pozinkovaných rozvodů TUV a studené vody za plastové potrubí svařované a výměna odpadního potrubí u zařizovacích předmětů s dostatečným spádem a mírnějším zalomením.