

Tabulka vyřazených žádostí obcí včetně důvodu vyřazení

Kraj	Obec	Typ dotace	Důvod vyřazení
Jihočeský	Božetice	DA	Nekompletní žádost bez přílohy hodnotících kritérií
Jihočeský	Volyně	STAVBA	Nekompletní žádost bez projektové studie
Jihočeský	Krajníčko	STAVBA	Nekompletní žádost bez projektové studie
Jihočeský	Jistebnice	STAVBA	Podle předložené žádosti se nejedná o rekonstrukci, ale pouze o opravu současného stavu
Jihočeský	Dolní Hořice - Prasetín	STAVBA	Součástí projektové studie jsou prostory nespádající do požární zbrojnice, bod č. 4 nehodnocen
Jihočeský	Malšice	STAVBA	Podle předložené dokumentace nelze posoudit jakých prostor a v jakém rozsahu se týká rekonstrukce objektu ve vztahu k prostorám pož. zbrojnice, bod č. 4 nehodnocen
Jihočeský	Netolice	DA	Obec zrušila žádost
Olomoucký	Dřevohostice	DA	Nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace, městys provozuje DA vyrobené po roce 2000.
Olomoucký	Hustopeče nad Bečvou	STAVBA	Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice
Olomoucký	Dřevnovice	STAVBA	Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice
Olomoucký	Mikulovice	STAVBA	Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice
Olomoucký	Suchdol	STAVBA	Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice
Středočeský	Tuháň	DA	Nekompletní žádost
Středočeský	Mukařov	DA	Žádost na pořízení použité požární techniky
Středočeský	Hostivice	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedená kritéria, neuznatelné náklady
Středočeský	Vyšehořovice	STAVBA	Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí
Středočeský	Čechtice	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria
Středočeský	Čerčany	STAVBA	Šíře vrat neodpovídá ČSN 73 5710
Středočeský	Otmíče	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria
Středočeský	Veleň	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria
Středočeský	Javorník	STAVBA	Z předložené žádosti není patrné, co je jejím předmětem
Středočeský	Krásná Hora nad Vltavou	STAVBA	Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí

Středočeský	Dřetovice	STAVBA	Žádost obsahuje neuznatelné náklady, půdorys budovy nesouhlasí s katastrální mapou
Středočeský	Červené Pečky	STAVBA	Šíře vrat neodpovídá ČSN 73 5710
Středočeský	Felbabka	STAVBA	Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí, nesprávně uvedená kritéria
Středočeský	Dřínov	STAVBA	Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí
Středočeský	Poděbrady	STAVBA	Nejasná vlastnická práva k předmětným pozemkům – Státní pozemkový úřad, Povodí Labe
Středočeský	Vojkovice	STAVBA	Stavba bez listu vlastnictví
Středočeský	Ostředek	STAVBA	Nedoložena požadovaná dokumentace
Středočeský	Byšice	STAVBA	Žádost obsahuje závažné nedostatky s uvedením termínu dokončení stavby
Středočeský	Libiš	STAVBA	Stavba není v souladu s ČSN 73 5710
Středočeský	Krupá	STAVBA	Z předložené žádosti není patrné, co je předmětem. Výčet toho, co je podle žadatele nutné rekonstruovat, je považováno za neuznatelný náklad
Středočeský	Klecany	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedená kritéria, neuznatelné náklady
Středočeský	Pochvalov	STAVBA	V žádosti není uvedena požadovaná výše dotace, nesprávně uvedená kritéria
Středočeský	Ovčáry	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace, neúčelnost stavby
Středočeský	Drahlín	STAVBA	Nedoporučeno – neúčelnost stavby
Středočeský	Konojedy	STAVBA	Nedoporučeno – nemovitost vedena jako památkově chráněné území, neúčelnost rekonstrukce
Středočeský	Hlásná Třebáň	STAVBA	Neúčelnost stavby
Karlovarský	Jenišov	DA	Nově zřízená JPO, v době podání žádosti nebyla zařazena do plošného pokrytí Karlovarského kraje
Karlovarský	Lázně Kynžvart	DA	JPO disponuje DA vyrobeným v roce 2001
Karlovarský	Vintířov	DA	Obec Vintířov v letošním roce obdrží příspěvek Karlovarského kraje ve výši 1 mil. Kč na pořízení nové CAS s velkou kabinou. Z hlediska priority plošného pokrytí a kategorie jednotky je podpora kraje při pořízení CAS důležitější, než příspěvek na DA. Souběh příspěvků a státní dotace by byl neefektivní s ohledem na další obce v regionu. Dalším důležitým faktorem, který bral HZS kraje v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH obce Vintířov disponuje další akceschopnou MPT (CAS 16, Daewoo D90 r. v. 2005 a osobní automobil Citroen Berlingo, r. v. 2014), kterou je schopna dopravovat síly a prostředky k zásahu, na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou akceschopnou MPT. Obci Vintířov doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 2017.
Karlovarský	Rotava	DA	Jednotka SDH obce Rotava není v rámci Karlovarského kraje předurčena pro plnění úkolů na ochranu obyvatelstva. Město Rotava obdrželo v roce 2010 státní investiční dotaci a příspěvek Karlovarského kraje na pořízení nové CAS 20. Dalším důležitým faktorem, který bral HZS kraje

			v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH obce Rotava disponuje další akceschopnou MPT (OA Škoda Fabia 1,2 Combi, r. v. 2004, VEA Škoda Felicia, r. v. 2000 a CAS 32/8200/0-S2Z T 815 (Tatra), r. v. 1992), kterou je schopna dopravovat síly a prostředky k zásahu, na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou akceschopnou MPT. Městu Rotava doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 2017.
Karlovarský	Stráž nad Ohří	DA	Obec podala žádost s úvahou získání bodů pro podání žádosti na příští rok s tím, že žádost na rok 2016 byla formální. Zatím nemá vhodný prostor pro umístění DA.
Karlovarský	Dalovice	DA	Obec podala žádost s úvahou získání bodů pro podání žádosti na příští rok s tím, že žádost na rok 2016 byla formální.
Karlovarský	Habartov	DA	Jednotka SDH města Habartov není v rámci Karlovarského kraje předurčena pro plnění úkolů na ochranu obyvatelstva a v roce 2010 obdrželo město stání investiční dotaci a příspěvek Karlovarského kraje na pořízení nové CAS 20. Dalším důležitým faktorem, který bral HZS kraje v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH města Habartov disponuje další akceschopnou MPT (OA Lada Niva, r. v. 1987), kterou je schopna dopravovat síly a prostředky k zásahu, na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou akceschopnou MPT. Městu Habartov doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 2017.
Karlovarský	Hazlov	STAVBA	HZS Karlovarského kraje pro rok 2016 nevyčlenil z přidělené alokace na státní investiční dotaci částku na stavby. Navíc žádost se týká zateplení zbrojnice, což by bylo rovněž důvodem v souladu s pravidly k neposkytnutí dotace.
Liberecký	Všeň	DA	Nepředložena požadovaná dokumentace v termínu
Jihomoravský	Rudka	DA	Nedoporučena – neplní základní požadavky na akceschopnost JPO, členové bez odborné způsobilosti
Jihomoravský	Brno – Královo Pole	DA	JPO disponuje nadstandardním množstvím techniky (3x CAS, 2x DA, 1x UA, 1x NA) a nejsou ochotni žádný automobil vyřadit
Jihomoravský	Běleč	STAVBA	Obec nezřizuje JPO. Požární ochranu v obci zajišťuje smluvně JSDH Doubravník.
Moravskoslezský	Staré Heřminovy	DA	Obec nezřizuje JPO. Žádost byla podaná na DA pro Sbor dobrovolných hasičů.
Moravskoslezský	Slavkov u Opavy	DA	JPO disponuje DA roku výroby 2010

Moravskoslezský	Chotěbuz	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace – projektová studie
Moravskoslezský	Chotěbuz – Zpupná Lhota	STAVBA	Nepředložena požadovaná dokumentace – projektová studie
Plzeňský	Plzeň – Doubravka	DA	JPO disponuje DA roku výroby 2012
Plzeňský	Němčovice	STAVBA	Nesplnění podmínek dotace, stavba byla kolaudovaná v roce 2015
Plzeňský	Těškov	STAVBA	Nesplnění podmínek dotace, jedná se o opravu PZ
Plzeňský	Chotěšov	STAVBA	Nesplnění podmínek dotace, jedná se o opravu PZ
Plzeňský	Nezdice na Šumavě	STAVBA	Nedoporučeno - Projekt nutno dopracovat, není zcela v souladu s normou ČSN 73 5710
Plzeňský	Staré Sedlo	STAVBA	Nedoporučeno - Projekt neodpovídá normě ČSN 73 5710
Plzeňský	Dobříč	STAVBA	Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby
Plzeňský	Lhůta	STAVBA	Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby
Plzeňský	Horšovský Týn	STAVBA	Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby
Plzeňský	Rochlov	STAVBA	Nedoporučeno – Chybí studie proveditelnosti rekonstrukce stavby
Plzeňský	Klatovy - Štěpánovice	STAVBA	Nedoporučeno – Jedná se o multifunkční objekt, nutné rozdělit rozpočet
Plzeňský	Šťáhlavy	STAVBA	Nedoporučeno - Obec požádala v jedné žádosti na rekonstrukci PZ Šťáhlavy a současně i na stavební úpravy PZ obce Šťáhlavice, nutné dodat žádost + kritéria na zřizující obec Šťáhlavice
Královéhradecký	Humburky	STAVBA	Novostavba neodpovídá ČSN 73 5710
Královéhradecký	Křinice	STAVBA	Nesplnění podmínek dotace, jedná se pouze o opravu střechy a vrat
Královéhradecký	Sobotka	STAVBA	Přístavba neodpovídá ČSN 73 5710
Královéhradecký	Svidnice	STAVBA	Nesplnění podmínek dotace, jedná se pouze o opravu střechy
Královéhradecký	Vrchlabí	STAVBA	Přístavba neodpovídá ČSN 73 5710
Královéhradecký	Olešnice v Orlických horách	DA	Nesplnění podmínek dotace, žádost byla podána pouze na pořízení nástavby na již zakoupený podvozek
Královéhradecký	Choteč	DA	Nepředložena požadovaná dokumentace, chybí hodnotící kritéria

Pardubický	Lanškroun – Dolní Třešňovec	STAVBA	Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710
Pardubický	Polička - Modřec	STAVBA	Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710
Pardubický	Zachlumí	STAVBA	Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710