

BEZPEČNOST A RIZIKA V TOPNÉ SEZÓNĚ

 **1 262 požárů**

způsobených vznícením sazí v komíně za rok 2023

Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území České republiky **rok od roku stoupá**. S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda.

Spotřebiče paliv (např. kotle, krbová kamna, atd.) a **komíny** by před zimní sezónou měl **prohlédnout odborník**. Nejvíce požárů totiž vznikne přímo v komíně, při vznícení nevyčištěných sazí.



1 Komín **pravidelně čistěte** a kontrolujte jeho technický stav minimálně **před začátkem topné sezóny a po ní**.



2

Vznícené saze v komíně **nikdy nehaste vodou**, ale suchým pískem – ihned **volejte 150 nebo 112**.



3 Jednotlivé druhy paliva jako je uhlí, brikety, koks, či pelety **skladujte vždy odděleně** a v dostatečné **vzdálenosti od zdrojů tepla** (rozvodů teplé vody do radiátorů, topidel apod.).



Nezatápějte pomocí **vysoce hořlavých kapalin** (např. benzínu, petroleje). Vyvarujte se také **odkládání předmětů** na topné či ohřevné plochy topidla.

4



5



Při manipulaci s tepelným spotřebičem vždy postupujte **dle návodu výrobce**, používejte pouze paliva **určená pro daný typ spotřebiče**.

6



Pořídte si **detektor kouře** a nebezpečných **plynů** (oxidu uhelnatého, zemního plynu).



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ČESKÉ REPUBLIKY



112



150