

Ev. číslo: 5321005890

Id. číslo: 175165053

# ZPRÁVA O ZÁSAHU

Potvrzená krajským garantem

Směna : C

## Technická pomoc

Ohlášení: **sobota 17.7.2021 čas 10:32:57**

Specif. zásahu: uvolnění koryta pod mostem

Zatříd. zás. dle OPIS: TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Vyhláš. st. popl.: 1 - I. stupeň poplachu

Adresa, místo události : Svitavy, Němčice, Němčice

### Objekty:

Majitel: Pardubický kraj

Uživatel: Pardubický kraj

Objekt/Prostor: komunikace v obci, podniku / nezjištěno

Vozidlo/Pozn.:

### Doplňující údaje:

Lokalizace:

Likvidace:

Zřízení štáb velitele zásahu: ☐Dostavil se řídící důstojník: ☐Povolán ZPP: ☐

### Dálková doprava vody:

Hadicemi (m):

Kyvadlová (km):

Plocha (m2):

Výkon proudů (l/min):

Fronta požáru (m):

### Činnost před příjezdem jednotek PO:

Samouhašení: ☐Evakuace osob: ☐Zásah občanů, zam.: ☐Uhašeno SHZ: ☐Zásah jiných služeb: ☐Žádný zásah: ☐

Místní JPO: 534420 - Němčice

místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.

Názor na příčinu:

### Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

### Spolupráce u zásahu s:

### Zúčastněné jednotky PO:

**533013 - Stanice Litomyšl**

Územní odbor: Svitavy

Pořadové číslo jednotky:

1

Ohlášeno: 17.7.2021 10:34:20

Vyhláš. popl.: 17.7.2021 10:34:20

Výjezd: 17.7.2021 10:35:26

Na místě: 17.7.2021 10:41:26

Boj. rozv.:

Odjezd: 17.7.2021 11:16:29

Návrat: 17.7.2021 11:25:39

Chemická laboratoř ☐

Km k zásahu: 5

Osob v jednotce: 4

Nasaz. speci. sk.: \*

Počet zásahů: 1

Jedn. nevyjela: ☐Nevyhlášen popl.: ☐Nezásahová jízda: ☐Řídící důstojník: ☐

### Činnost jednotky

120 Průzkum

420 Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů

### Osoby bez techniky

### Použitá hasiva / sorbenty

### Použité ochranné prostředky:

### Nasazená hlavní technika:

1.CAS DN 20/4000/240-S2T, SPZ: 4E7 6238, Vol. zn.: PSY 141 (cisternová automobilová stříkačka 24)

Příkaz: 17.7.2021 10:34:20

Odjezd: 17.7.2021 11:16:29

Povolána: 17.7.2021 10:34:20

Na základně: 17.7.2021 11:25:39

Výjezd: 17.7.2021 10:35:26

V zásahu: 17.7.2021 11:25:41

Na místě: 17.7.2021 10:41:26

### Osoby zadané v příkazu k výjezdu:

Řidič vozidla

Velitel vozidla

Přísl. jednotky

Přísl. jednotky

Ujeto km: 10

Motohodin: 1

Dílič část cesty:

Poznámka:

Jednotka vyjela na ucpanou propust pod mostem v Němčicích. Průzkumem na místě jsme zjistili, že po včerejší bouři došlo k ucpání odvodňovací trubky pod mostem v rekonstrukci. Na konstrukci mostu se nacházelo velké množství naplavenin včetně velkého pařezu. Pomocí trhačského háku jsme společně s místní jednotkou vytahovali z koryta větve a z trubky buben z pračky. Poté se podařilo obnovit průtok trubkou a menší kousky naplavenin nechat odplout. Po sbalení nářadí jsme se vrátili na základnu.

Ev. číslo: 5321005890

**ZPRÁVA O ZÁSAHU**

Id. číslo: 175165053

Technická pomoc

**534420 - Němčice**

Územní odbor: Svitavy

Pořadové číslo jednotky: 2

Ohlášeno:	17.7.2021 10:34:20	Km k zásahu:	2	<b>Činnost jednotky</b>
Vyhláš. popl.:	17.7.2021 10:34:20	Osob v jednotce:	5	420 Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů
Výjezd:	17.7.2021 10:44:23	Nasaz. speci. sk.: *	-	
Na místě:	17.7.2021 10:50:22	Počet zásahů:	1	
Boj. rozv.:		Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	
Odjezd:	17.7.2021 11:17:06	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	
Návrat:	17.7.2021 11:24:55	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	

**Osoby bez techniky****Použitá hasiva / sorbenty****Použité ochranné prostředky:****Nasazená hlavní technika:**

DA 12 - A 31, SPZ: 1E2 0145, Vol. zn.: LSY 342 (dopravní automobil 8)

Příkaz:	17.7.2021 10:34:20	Odjezd:	17.7.2021 11:17:06	<b>Osoby zadané v příkazu k výjezdu:</b>
Povolána:	17.7.2021 10:34:20	Na základně:	17.7.2021 11:24:55	Řidič vozidla
Výjezd:	17.7.2021 10:44:23	V zásahu:	17.7.2021 11:25:08	Velitel vozidla
Na místě:	17.7.2021 10:50:22			Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky
				Přísl. jednotky

Ujeto km: 4 Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Jednotka společně s hzs Litomyšl odstranila napalavené překážky v korytu potoka.

\*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

**Celkový souhrn druhů použité techniky:**

cisternová automobilová stříkačka 24	1
dopravní automobil 8	1

**Kontaminace místa zásahu:****Převážně hořící látky:****Uniklé látky:****Text celkové zprávy o zásahu:**

Datum zprávy o zásahu: 17.7.2021

Jednotka PO: Stanice Litomyšl

Jednotka vyjela na ucpanou propust pod mostem v Němčicích. Průzkumem na místě jsme zjistili, že po včerejší bouři došlo k ucpání odvodňovací trubky pod mostem v rekonstrukci. Na konstrukci mostu se nacházelo velké množství naplavenin včetně velkého pařezu. Pomocí trhačského háku jsme společně s místní jednotkou vytahovali z koryta větve a z trubky bu ben z pračky. Poté se podařilo obnovit průtok trubkou a menší kousky naplavenin nechat odplout. Po sbalení nářadí jsme se vrátili na základnu.

Jednotka PO: Němčice

Jednotka společně s hzs Litomyšl odstranila napalavené překážky v korytu potoka.

Velitel zásahu:

Podpis: ....