



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Most  
Dělnická 163  
434 01 Most



HZSUX0079GSN

CARS WRECK s.r.o.  
Orebitská 66/6  
130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČO: 03458547

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 6026-2/MO-2018

VYŘIZUJE/KONTAKT  
nprap. Michal Radoš  
tel. 950 415 221, 950 415 010  
michal.rados@ulk.izscr.cz

MOST  
10.12.2018

## PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst.1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní orgán:  
(dále jen „kontrolní orgán“)

**Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,  
Územní odbor Most**

Kontrolovaná osoba:  
(dále jen „právníká osoba“)

**CARS WRECK s.r.o.  
Orebitská 66/6  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
IČ: 03458547**

Místo a datum fyzické kontroly:

**CARS WRECK s.r.o., Lišnice 73, 434 01 Lišnice u Mostu,  
dne 28. listopadu 2018 od 9:00 hod.**

Kontrolující:

**nprap. Michal Radoš**, osobní ev. číslo 790 552, vedoucí  
kontrolní skupiny  
**por. Bc. Vladimír Dvorščák**, osobní ev. číslo 789 587, člen  
kontrolní skupiny

Předmět kontroly:

**Dodržování povinností stanovených předpisy o požární  
ochraně ve stanoveném rozsahu - viz předmět kontroly  
vymezený v oznámení o zahájení kontroly č. j. HSUL-  
6026-1/MO-2018.**

## 1. Průběh kontroly

### 1.1. Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „kontrolní řád“), předložením pověření příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje:

- nprap. Michal Radoš, číslo pověření 53/2015
- por. Bc. Vladimír Dvorščák, číslo pověření 50/2015.

Jedná se o první kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena.

Při zahájení kontroly na místě byl určení k předkládání dokumentace a podávání informací pan [REDAKCE] a to na základě předložené generální plné moci ze dne 20. ledna 2015

### 1.2. Údaje o kontrolované osobě

Předmětem dokladové a fyzické kontroly byly činnosti provozované právnickou osobou v pronajatém objektu, jehož vlastníkem je právnická osoba DUALCAR s.r.o., se sídlem Zahradní 1010, 434 01 Most, IČ: 25406400. Právnická osoba zde provozuje sběr, výkup a demontáž autovraků, včetně jejich skladování se zaměřením na jednotlivé díly vozidel (karoserie, disky kol, pneumatiky ad).

Kontrolnímu orgánu byl předložen dokument „Požárně bezpečnostní řešení“, (dále jen „PBR“) pro akci „Rekonstrukce Sběr, výkup, demontáž autovraků na pozemku č. 79/1. 79/36, k.ú. Lišnice“, zpracovaný dne 10. června 2016. Zpracovala [REDAKCE] a zodpovědný projektant [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT - 0101367.

Dále bylo předloženo odvolání právnické osoby proti zamítnutí žádosti o vydání společného povolení na stavbu a stavební úpravy, za účelem provozování autovrakoviště ve smyslu výše uvedeného PBR. Bylo předloženo navazující „Sdělení o zastavení běhu lhůt pro vydání rozhodnutí o odvolání“ ze dne 12. listopadu 2018, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu.

## 2. Kontrolní zjištění

Kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu dle předmětu tematické kontroly bylo na základě předložených dokladů, jednáním se zástupci kontrolované osoby a fyzickou kontrolou provozovaných činností na vybraných pracovištích zjištěno:

### 2.1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí při provozovaných činnostech (§ 27 odst. 1 písm. a) vyhlášky o požární prevenci)

2.1.1. Nebyla předložena dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí při provozovaných činnostech,

**Shledané porušení zákona:** Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

### 2.2. Vybavení a doklady o provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům

Kontrolním orgánem bylo vyžádáno předložení dokladů:

2.2.1. Věcné prostředky požární ochrany – přenosné hasicí přístroje (dále jen „PHP“) „Doklad o kontrole provozuschopnosti HP“ ze dne 1. září 2018. Kontroly PHP provádí FEHAS GROUP spol. s r.o., Komořany 253, 434 01 Most, IČ: 47780860. Celkem bylo zkontrolováno 11 ks PHP s výsledkem: 2 ks PHP do opravy, po opravě provozuschopné a 9 ks PHP provozuschopných.

**V době kontroly bez nedostatků.****2.3. Fyzická kontrola**

Fyzická kontrola byla zaměřena zejména na stav příjezdových komunikací, označení a stav únikových cest a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu, topení, požárně bezpečnostních zařízení a jejich přístupnost v celém areálu.

**Fyzickou kontrolou bylo zjištěno:**

- 2.3.1. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu, topení, požárně bezpečnostních zařízení a jejich přístupnost

V době provedení fyzické kontroly byly uzávěry a rozvodné skříně řádně označeny v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Ke všem zařízením a jejich ovládání byl zajištěn volný přístup.

Tím byla dodržena povinnost dle § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.

**V době kontroly bez nedostatků.**

- 2.3.2. Označení nouzových (únikových) východů, směrů úniků

V době provedení fyzické kontroly byly označeny nouzové (únikové) východy a směry úniků na únikových cestách v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Tím byla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci.

**V době kontroly bez nedostatků.**

- 2.3.3. Trvale volně průchodné komunikační prostory

Komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, byly v době provedení fyzické kontroly volně průchodné, nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Tím byla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.

**V době kontroly bez nedostatků.**

- 2.3.4. Trvale volné příjezdové komunikace

Příjezdové komunikace byly v době provedení fyzické kontroly volně průjezdné, nebyly omezeny nebo ohroženy podmínky k provedení rychlého a účinného zásahu nebo evakuace. Tím byla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky o požární prevenci.

**V době kontroly bez nedostatků.****3. Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků**

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Most, ID datové schránky: auyaa6n do **17. prosince 2018**.

**4. Poslední kontrolní úkon**

Kontrola byla na místě ukončena dne 28. listopadu 2018 v 10:00 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

Protokol byl vyhotoven dne 10. prosince 2018.

## 6. Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námitky lze podat u HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Most, ID datové schránky: auyaa6n.

nprap. Michal Radoš  
vrchní inspektor – kontrolní činnost  
pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení  
Územního odboru Most  
HZS Ústeckého kraje

*podepsáno elektronicky*

Přílohy: bez příloh  
Rozdělovník: 1 x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Most  
1 x právnická osoba