



HZSUX00872SM



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 349/18
Radčice
322 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 576-1/ŽA-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC
29.1.2020

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

Kontrolovaná osoba: HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 349/18
Radčice
322 00 Plzeň
IČ:

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny – mjr. Ing. Pavla Plevková
OEČ: 789950,
členka kontrolní skupiny – nrap. Zuzana Gakschová
OEČ 790722.
členka kontrolní skupiny – nrap. Jiřina Bešíková
OEČ 789732.

Místo a datum fyzické kontroly: HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec
skladová hala v bývalém areálu Šroubárna Žatec
Purkyněho 1161
438 01 Žatec (dále jen „skladová hala“)

dne 20.01.2020 od 9:00 hodin.



Povinná osoba: Lukáš Tenk, technik požární ochrany v oboru požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-20/2018 (dále jen „TPO“)

Předmět kontroly: viz „Kontrolní zjištění“.

1. PRŮBĚH KONTROLY

1.1 Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění zákona č. 183/2017 Sb. předložením pověření příslušnic Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje:

- mjr. Ing. Pavla Plevková, číslo pověření 68/2015,
- nrap. Zuzana Gakschová, číslo pověření 71/2015.
- nrap. Jiřina Bešíková, číslo pověření 80/2015.

Při zahájení kontroly na místě byly určeny k předkládání dokumentace a podávání informací tyto osoby:

1.2 Údaje o kontrolované osobě

Dle Výpisu z obchodního rejstříku na <https://or.justice.cz> ze dne 20.01.2020, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25618, kontrolovaná osoba vznikla a byla zapsána dne 09.10.1991.

Kontrolovaná osoba provozuje své činnosti ve skladové hale na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor s vlastníkem objektu [REDAKCE]. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory (budova bez čp. nebo ev.č. stavba pro výrobu a skladování) v objektu na p.p.č. 4992/1, katastrální území Žatec, o celkové výměře 7000 m² + šatny a soc. zařízení, ze dne 31.12.2013.

Skladová hala je přízemní, nepodsklepená. Dle ústního sdělení [REDAKCE] se ve skladové hale prováděla výroba kovových výrobků (např. hřebíky, šrouby, závlačky a ostatní spojovací materiály) včetně jejich skladování a následné expedice. Skladová hala vystavěna v 70. letech minulého století, v tehdejší době před nabytím účinnosti norem na úseku požární bezpečnosti staveb nebyla dokumentace - požárně bezpečnostní řešení (dříve technická zpráva požární ochrany) vyžadována. V současné době skladová hala slouží ke skladování materiálu pro automobilový průmysl (např. textilie, díly na bázi plastu), které se skladují v kovových nebo plastových bednách. Tyto bedny stojí na dřevěných paletách. V části skladovací haly se nachází expedice, kde se provádí zabalení, polepení a třídění. Skladová hala není vytápěna, pouze pracoviště expedice je vytápěno přenosnými elektrickými přímotopy.

Předmětem kontroly byly činnosti provozované v celé skladové hale.

2. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

2.1 Dokumentace o začlenění podle míry požárního nebezpečí

Byla předložena dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně, zpracoval TPO, ze dne 01.06.2019, poslední aktualizace provedena 20.01.2020. Dokumentace požární ochrany byla schválena [REDAKCE] na základě plné moci ze dne 22.10.2019. Z předložené dokumentace vyplývá, že na vybraném pracovišti – skladová hala je provozovaná činnost se zvýšeným požárním nebezpečím:

- **dle § 4 odst. 2 písm. j)** zákona o požární ochraně - u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (v návaznosti na § 18 vyhlášky o požární prevenci je přiřazena charakteristika dle písm. b) tj. v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů).

V době kontroly bez nedostatků.

2.1.1 Dokumentace (kolaudační rozhodnutí – souhlas)

Nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany skladové haly (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiná obdobná dokumentace, kterou byla stavba uvedena do provozu) prokazující, že skladová hala plastových výrobků (např. textilie, díly na bázi plastu) byla v době kontroly užívána k účelu, ke kterému byla stavba povolena.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

Na základě uvedené skutečnosti vzniklo orgánu státního požárního dozoru podezření z porušení stavebních předpisů, a proto bude toto zjištění oznámeno v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu místně příslušnému stavebnímu úřadu k řešení.

2.2 Zpracování další předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených

Podmínky požární bezpečnosti jsou zapracovány do příslušné dokumentace požární ochrany. Při kontrole bylo požadováno předložení této dokumentace:

2.2.1 Požární řád (dále jen „PŘ“)

Byl předložen PŘ včetně přílohy č.1 pro činnost provozovanou ve skladu Šroubárna, zpracoval TPO, 01.06.2019, poslední aktualizace byla provedena dne 20.01.2020, schválil pan Ing. Čeněk Lamač na základě plné moci ze dne 22.10.2019. PŘ byl vyvěšen na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.2.2 Požární poplachové směrnice (dále jen „PPS“)

Byly předloženy PPS pro činnost provozovanou ve skladu Šroubárna, zpracovala odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany pan Miroslav Dolanský, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015, dne 03.09.2018, ~~PPS byly vyvěšeny na přístupném a viditelném místě.~~ PPS byly vyvěšeny na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3 Vybavení a doklady o kontrole provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Namátkově byly prověřeny doklady o kontrole věcných prostředků požární ochrany a doklady o kontrole provozuschopnosti těchto požárně bezpečnostních zařízení:

2.3.1 Přenosné hasicí přístroje (dále jen „PHP“)

Doložen doklad o kontrole PHP instalovaných ve skladové hale (25 ks), kontrola provedena dne 31.05.2019 společností ~~PPS byly vyvěšeny na přístupném a viditelném místě.~~ Z výsledku kontroly vyplývá, že PHP vyhovují. Namátkově byl prověřen PHP – výrobní číslo 20297 rok výroby 2008 a výrobní číslo 8197 rok výroby 2009 umístěné ve skladové hale. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3.2 Vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů

Doložen doklad o kontrole provozuschopnosti vnitřního požárního vodovodu včetně nástěnných hydrantů (8 ks) instalovaných ve skladové hale. Kontrola provozuschopnosti byla provedena dne 31.05.2019 společností [REDAKCE]. Z výsledku kontroly vyplývá, že uvedené zařízení je provozuschopné. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3.3 Nezavodněné potrubí

Doložen doklad o kontrole provozuschopnosti nezavodněného potrubí (4 ks) instalovaných na skladové hale. Kontrola provozuschopnosti byla provedena dne 22.11.2019 [REDAKCE]. Z výsledku kontroly vyplývá, že uvedené zařízení je provozuschopné. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.4 Preventivní požární hlídky, dokumentace o odborné přípravě v nich zařazených zaměstnanců

2.4.1 Dokumentace o provedené odborné přípravě preventivních požárních hlídek

Byl předložen záznam o odborné přípravě preventivních požárních hlídek, namátkově byla prověřena odborná příprava [REDAKCE] který absolvoval poslední odbornou přípravu dne 26.09.2019 a [REDAKCE] který absolvoval poslední odbornou přípravu dne 24.01.2019, školil TPO. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.5 Stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech – zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti

Namátkově byly prověřeny revize těchto zařízení:

2.5.1 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené revizi elektrického zařízení – zpráva o revizi elektrické instalace, revidovaný objekt – Šroubárna – bývalá výrobní hala – Elektroinstalace osvětlení. Předmětem pravidelné revize byla elektrická instalace osvětlení v prostoru bývalé výrobní haly Šroubárna – Žatec, která je využívána jako skladovací prostor. Revize byla provedena ve dnech 08.12. – 11.12.2019 revizním technikem [REDAKCE] 12/19ELINS13. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.5.2 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené revizi elektrického zařízení – zpráva o revizi elektrické instalace, revidovaný objekt – Šroubárna – Příslušenství haly. Předmětem pravidelné revize byla elektrická instalace v prostoru příslušenství haly v bývalé výrobní hale závodu Šroubárna – Žatec, která je v současné době využívána jako skladové prostory. Revize byla provedena ve dnech 08.12. – 11.12.2019 revizním technikem [REDAKCE] – viz doklad č. 12/19ELINS13. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.5.3 Revize hromosvodného zařízení

Byl předložen doklad o provedené revizi hromosvodného zařízení na halu (bývalá Šroubárna) Žatec. Revize byla provedena ve dnech 22. – 27.11.2018 revizním technikem [REDAKCE]. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.5.4 Revize elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem

Namátkově byly prověřeny elektrické spotřebiče s pohyblivým přívodem umístěné v denní místnosti:

- výdejní automat nápojový Luce X2 I/8, číslo spotřebiče 0001-34013, revize byla provedena dne 02.10.2018 revizním technikem Tomášem Mochnijem – viz hromadný doklad o revizi a kontrole elektrických spotřebičů A00001211;
- rychlovarná konvice, číslo spotřebiče D00355, výrobní číslo 1551812;
- mikrovlnka Gallet, číslo spotřebiče D00356, výrobní číslo 1101901004007;
- lednice Zanussi, číslo spotřebiče D00371, výrobní číslo 94310236.

Poslední revize výše uvedených elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem byla provedena dne 20.11.2019 revizním technikem  **V době kontroly bez nedostatků.**

Revize elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem – dva přenosné elektrické přímotopy (elektrické topení s ventilátorem se zabudovaným termostatem o max. výkonu 15 kW – napětí 400V, typ MASTER B 15 EPB) umístěné na pracovišti expedice v rámci skladové haly, nebyly prokázány platným dokladem o revizi, čímž nebylo prokázáno dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovenými např. v ČSN 33 1600 ed.2 – revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Dle sdělení kontrolované osoby nebyly revize uvedených spotřebičů provedeny.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 6 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 38 vyhlášky o požární prevenci.

2.6 Fyzická kontrola

- 2.6.1 Volné příjezdové komunikace ke skladovací hale – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.2 Přístupy a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavnímu vypínači elektrického proudu a hlavnímu uzávěru vody – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.3 Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniků – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.4 Označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, kde se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.5 Trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.6 Volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením – **v době kontroly bez nedostatků.**

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, Chmelařské nám. 347, 438 01 Žatec, ID datové schránky: auyaa6n, do

31.03.2020.

4. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 20.01.2020 v 10:50 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních. Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 28.01.2020 seznámením se s doklady o provedené revizi elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem – lednice Zanussi, mikrovlnka Gallet a rychlovarná konvice, doručené kontrolovanou osobou prostřednictvím e-mailu dne 22.01.2020.

5. POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec 1, ID datové schránky: auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven v Žatci dne 29.01.2020.

mjr. Ing. Pavla Plevková
vrchní komisař
vedoucí pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

nrap. Zuzana Gakschová
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

nrap. Jiřina Bešíková
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky

Přílohy: 0/0

Rozdělovník:

1x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
1x kontrolovaná osoba