



HZSUX008DFC5



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec  
Chmelařské náměstí 347  
43801 Žatec

HP-Pelzer s.r.o.  
Pod Kyjovem 348/18  
Radčice  
322 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 1956-1/ŽA-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC  
16.4.2020

## PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

**Kontrolní orgán:** Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje  
Územní odbor Žatec  
Chmelařské nám. 347  
438 01 Žatec

**Kontrolovaná osoba:** HP-Pelzer s.r.o.  
Pod Kyjovem 349/18  
Radčice  
322 00 Plzeň

IČ: 

**Kontrolující:** vedoucí kontrolní skupiny – mjr. Ing. Pavla Plevková, OEČ 789950,  
člen kontrolní skupiny – nrap. Jiřina Bešíková, OEČ 789532,  
člen kontrolní skupiny – nrap. Petr Kubiska, OEČ 304829.

**Místo a datum fyzické kontroly:** HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec  
Raisova 1187  
438 01 Žatec (dále jen „výrobní závod“)

ve dnech 19.03.2020 od 17:00 hodin a 20.03.2020 od 9:00 hodin.

**Povinná osoba:** Michal Soroka, technik požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-52/2007.

**Předmět kontroly:** viz „Kontrolní zjištění“.

## 1. PRŮBĚH KONTROLY

### 1.1 Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., dne 19.03.2020 předložením pověření příslušníka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, nrap. Petra Kubisky, č. pověření 75/2015, určeného vyšetřovatele požárů pro území Územního odboru Žatec. Tematická kontrola byla zahájena v rámci zjišťování příčin požáru, ke kterému došlo dne 19.03.2020 ve výrobním závodě v hale HMP na technologickém zařízení – tepelném lisu TOMRUK 1172, výrobní číslo 5521189, servisní číslo 1172.

Dne 20.01.2020 tematická kontrola na místě pokračovala, a to kontrolní skupinou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Žatec v následujícím složení:

- mjr. Ing. Pavla Plevková č. pověření 68/2015
- nrap. Jiřina Bešíková č. pověření 80/2015
- nrap. Petr Kubiska č. pověření 75/2015.


Dne 20.01.2020 byly ze strany kontrolované osoby určeny k předkládání dokumentace a podávání informací kontrolujícím tyto osoby:

-  – výrobní manager
-  engineering manager
-  pracovník ochrany ŽP a BOZP a PO
- Michal Soroka, technik požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-52/2007 (dále jen „TPO“).

### 1.2 Údaje o kontrolované osobě

Dle Výpisu z obchodního rejstříku na <https://or.justice.cz> ze dne 20.03.2020, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25618 kontrolovaná osoba vznikla a byla zapsána dne 09.10.1991.

Kontrolovaná osoba se zabývá výrobou vnitřního vybavení osobních automobilů s ohledem na izolaci proti hluku, výrobou koberců a těsnění do automobilů. Kontrolovaná osoba má v České republice několik odštěpných závodů, dnešní kontrola byla provedena v rámci výrobního závodu Žatec.

Při dnešní kontrole vycházel kontrolní orgán z požárně bezpečnostního řešení na akci „Výrobní hala C1-FORD a HMP v areálu firmy HP Pelzer s.r.o. – o.z. Žatec“, z ledna 2018, zpracoval  (dále jen „PBŘ“), ke kterému bylo kontrolním orgánem vydáno souhlasné stanovisko pod č.j. HSUL-801-4/Ža-2018, ev. č. 107 PD/PRE-PI/2018 ze dne 27.04.2018. Uvedená dokumentace je uložena ve spisovně kontrolního orgánu. Dále je kontrolnímu orgánu známo ze spolupráce s místním stavebním úřadem o vydaném rozhodnutí na stavbu „Hala HMP III/HL new, Žatec, Raisova ul.“ o zjednaní nápravy, která spočívá v ukončení provozu uvedené stavby, ze dne 28.06.2017, pod č.j.: MUZA 18308/2017, spis. zn. MUZAS/11280/2015/SU/BI.

Předmětem dnešní kontroly byly činnosti provozované v prvním nadzemním podlaží (dále jen „NP“) haly HMP, která tvoří jeden požární úsek s výrobní halou ozn. C1. Hala HMP je jednopodlažní objekt, který slouží k výrobě izolačních dílů do osobních automobilů zpracováním bavlněného vlákna, polyesteru, BICO a PUR vložek.

## 2. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

### 2.1 Dokumentace o začlenění podle míry požárního nebezpečí

Byla předložena dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně, zpracovaná TPO dne 03.04.2018, která byla schválena na základě plné moci ze dne 03.04.2018  Z předložené dokumentace vyplývá, že v hale HMP jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

- **dle § 4 odst. 2 písm. c)** zákona o požární ochraně – u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm (na strojích se usazují prachové částice vznikající při zpracování používané suroviny, hořlavý prach se usazuje např. na osvětlení, vzduchotechnice a podlaze v souvislé vrstvě v rozmezí od 2 až 4 mm);
- **dle § 4 odst. 2 písm. d)** zákona o požární ochraně - ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m<sup>2</sup> a vyšší (dle § 19 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci byla použita hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu dle položky 13.4.3 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci, tj. 45 kg/m<sup>2</sup> a na jedné směně se v hale HMP pohybuje cca 20 zaměstnanců);
- **dle § 4 odst. 2 písm. j)** zákona o požární ochraně - u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (v návaznosti na § 18 vyhlášky o požární prevenci je přiřazena charakteristika dle písm. a) tj. v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob).

### **V době kontroly bez nedostatků.**

## **2.2 Dokumentace zpracovaná, schvalovaná a vedená podle zvláštních předpisů o začlenění podle míry požárního nebezpečí**

### **2.2.1 Kolaudační souhlas**

Nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany haly HMP (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiná obdobná dokumentace, kterou byla stavba uvedena do provozu) prokazující, že uvedená stavba byla v době kontroly užívána k účelu, ke kterému byla stavba povolena.

**Shledané porušení zákona:** Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

Na základě uvedené skutečnosti vzniklo orgánu státního požárního dozoru podezření z porušení stavebních předpisů, a proto bude toto zjištění oznámeno v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu místně příslušnému stavebnímu úřadu k řešení.


## **2.3 Zpracování další předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených**

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím jsou zapracovány do příslušné dokumentace požární ochrany. Při kontrole bylo požadováno předložení této dokumentace:

### **2.3.1 Požární řád (dále jen „PŘ“)**

Byl předložen PŘ ze dne 03.06.2018, pro činnosti provozované v hale HMP, zpracovala TPO, schválen na základě plné moci ze dne 03.04.2017  PŘ byl vyvěšen na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

### **2.3.2 Požární poplachové směrnice (dále jen „PPS“)**

Byly předloženy PPS pro činnosti provozované v hale HMP ze dne 03.09.2018, zpracovala odborně způsobilá osoba v požární ochraně pan Miroslav Dolanský, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015 (dále jen „OZO“), schváleny ředitelem  (Prokura). PPS byly vyvěšeny na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

### 2.3.3 Dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“)

Byla předložena DZP zpracována formou operativní karty včetně grafické části pro činnosti provozované v hale HMP a C1, zpracovaná odborně způsobilou osobou v oboru požární ochrany paní Ing. Lenkou Hamplovou, DiS., číslo osvědčení Z-OZO-93/2012 dne 13.07.2017. **V době kontroly bez nedostatků.**

## 2.4 Školení zaměstnanců o požární ochraně

### 2.4.1 Tematické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance

Byla předložena směrnice číslo PO/001 - Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně ze dne 31.08.2018, zpracovala OZO, schválil ředitel [REDAKCE]. **V době kontroly bez nedostatků.**

### 2.4.2 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně

Byl předložen záznam o školení vedoucího zaměstnance paní [REDAKCE] která absolvovala poslední školení 24.10.2019, školila OZO. **V době kontroly bez nedostatků.**

## 2.5 Stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech – zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti

Namátkově byly prověřeny doklady o revizi těchto zařízení:

### 2.5.1 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené pravidelné revizi elektrického zařízení – pracovního stroje, výrobce TOMRUK, výrobní číslo 5521189, servisní číslo 1172 umístěného v hale HMP, revize byla provedena dne 29.10.2019 revizním technikem [REDAKCE] – viz doklad č. 111/2019. **V době kontroly bez nedostatků.**

### 2.5.2 Technologické zařízení

Ke kontrole byl namátkově vybrán – tepelný lis TOMRUK 1172, výrobní číslo 5521189, servisní číslo 1172, který je umístěn v hale HMP. Při kontrole byl předložen návod k obsluze na LIS TOMRUK – 150, verze V2 ze dne 10.10.2004 a plán údržby označen „TMP udržovací plán stroje č. 1172“, ze kterého vyplývají úkony údržby. Namátkově byla prověřena denní údržba spočívající v úklidu pracovního místa – viz záznamy z 11 a 12 týdne linky 2 – 1137, kontrolu provádí operátor výroby. **V době kontroly bez nedostatků.**

## 2.6 Fyzická kontrola

- 2.6.1 Volné příjezdové komunikace k objektu haly HMP – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.2 Přístupy a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, hlavních uzávěrů vody a plynu – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.3 Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniků – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.4 Označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, kde se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.5 Trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.6.6 Volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením – **v době kontroly bez nedostatků.**

## 3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a z tohoto důvodu se lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků nestanovuje.

## 4. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 20.03.2020 ve 10:30 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních.

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 14.04.2020 seznámením se s dokladem o provedení revize a kontrole elektrického zařízení – pracovního stroje – viz č. zprávy 111/2019, kterou zaslala kontrolovaná osoba prostřednictvím e-mailu dne 06.04.2020.

## 5. POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námitky lze podat u HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec 1, ID datové schránky: auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven v Žatci dne 16.04.2020.

mjr. Ing. Pavla Plevková  
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec  
HZS Ústeckého kraje

nrap. Jiřina Bešíková  
vrchní inspektor  
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec  
HZS Ústeckého kraje

nrap. Petr Kubíška  
vrchní inspektor  
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec  
HZS Ústeckého kraje

**Přílohy: 0/0**

### **Rozdělovník**

1x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec  
1x kontrolovaná osoba