



HZSUX008TS5T



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 348/18
Radčice
322 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 5229-1/ŽA-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT



ŽATEC
20.11.2020

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Žatec
Chmelařské nám. 347
438 01 Žatec

Kontrolovaná osoba: HP-Pelzer s.r.o.
Pod Kyjovem 349/18
Radčice
322 00 Plzeň

IČ:

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny – Zuzana Gakschová, OEČ 790722,
člen kontrolní skupiny – nrap. Petr Kubiska, OEČ 304829.

Místo a datum fyzické kontroly: HP-Pelzer s.r.o. – odštěpný závod Žatec
Raisova 1187
438 01 Žatec (dále jen „výrobní závod Žatec“)

ve dnech 04.11.2020 od 17:00 hodin a 05.11.2020 od 9:00 hodin.

Povinná osoba: Lukáš Tenk, technik požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-20/2018

Předmět kontroly: viz „Kontrolní zjištění“.



1. PRŮBĚH KONTROLY

1.1 Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., dne 04.11.2020 předložením pověření příslušníka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, nrap. Petra Kubisky, č. pověření 75/2015, určeného vyšetřovatele požárů pro území Územního odboru Žatec. Tematická kontrola byla zahájena v rámci zjišťování příčin požáru, ke kterému došlo dne 04.11.2020 v 16:28 – 16:30 hodin ve výrobním závodě Žatec, na technologickém zařízení – tepelném lisu, výrobce RAT Spezialmaschinen GmbH, typ ozn. 1300 kN PRESSURE TRANSMITTER, sériové číslo 110096, výrobní číslo 1513, rok výroby 2011, který je umístěn v hale HMPIII, na lince A.

Dne 05.11.2020 tematická kontrola na místě pokračovala, a to kontrolní skupinou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Žatec v následujícím složení:

- nrap. Zuzana Gakschová č. pověření 71/2015
- nrap. Petr Kubiska č. pověření 75/2015.

Dne 05.11.2020 byly ze strany kontrolované osoby určeny k předkládání dokumentace a podávání informací kontrolujícím tyto osoby:


-  (výrobní ředitel)
-  (technický ředitel)
-  (interní trenér)
- Lukáš Tenk, technik požární ochrany, číslo osvědčení Z-TPO-20/2018 (dále jen „TPO“).

1.2 Údaje o kontrolované osobě

Dle Výpisu z obchodního rejstříku na <https://or.justice.cz> ze dne 05.11.2020, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25618 kontrolovaná osoba vznikla a byla zapsána dne 09.10.1991.

Kontrolovaná osoba se zabývá výrobou vnitřního vybavení osobních automobilů s ohledem na izolaci proti hluku, výrobou koberců a těsnění do automobilů. Kontrolovaná osoba má v České republice několik odštěpných závodů, dnešní kontrola byla provedena v rámci výrobního závodu Žatec.

Ke kontrole byla předložena následující dokumentace:

- požárně bezpečnostní řešení stavby "Dodatečné povolení stavby výrobní haly HMPIII včetně sprinklerové stanice v areálu HP-Pelzer s.r.o. Žatec, ulice Raisova – skutečné provedení stavby", zpracoval  v říjnu 2017 (dále jen PBR"). PBR nebylo opatřeno autorizovaným razítkem ani podpisem zpracovatele dle zákona č. 306/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. PBR dále nebylo ověřeno příslušným stavebním úřadem.

Kontrolnímu orgánu je známo ze spolupráce s místním stavebním úřadem, že bylo vydáno rozhodnutí na stavbu „Hala HMP III/HL new, Žatec, Raisova ul.“ o zjednání nápravy, která spočívá v ukončení provozu uvedené stavby, ze dne 28.06.2017, pod č.j.: MUZA 18308/2017, spis. zn. MUZAS/11280/2015/SU/Bi.

Hala HMPIII byla v roce 2011 přestavěna ze stávající expediční haly na výrobní halu a částečně skladovou. V současné době je hala HMPIII rozdělena na několik provozních celků a to na výrobní halu se vstupním skladovým prostorem, dále samostatně výrobní celek a technologické přístavky (kotelna, trafostanice s rozvodnami VN, NN, strojovna chladicí vody, technická místnost, kompresorová stanice).

Hala HMPIII slouží k výrobě izolačních dílů do osobních automobilů zpracováním směsného vlákna (70% bavlny a 30% polyester), směsného vlákna BICO EASTLON, izolační plsti (PES), PUR vložky a Repro PES. Vlákna jsou rozvolněna a dopravována pomocí vzduchového dopravníku do flakovacího boxu. Ve flakovém boxu jsou vlákna pomocí horkého vzduchu a podtlaku lisována do požadovaných tvarů.

Dle předloženého PBR je hala HMPIII rozdělena do těchto požárních úseků (dále jen „PÚ“):

- N 1.01 – výrobní hala
- N 1.02 – výrobní hala
- N 1.03 – zásobník oleje
- N 1.04 – sociální zázemí (WC, denní místnost)
- N 1.05 – sklad
- N 1.06 – kompresorová stanice
- N 1.07 – technická místnost PO (RPO, EPS)
- N 1.08 – stanice chladicí vody
- N 1.09a,b – trafostanice – suché trafo
- N 1.09c – rozvodna NN
- N 1.10 – kotelna
- N 1.11 – regulační stanice
- N 1.12 – rozvaděč NN
- N 1.13 – rozvaděč NN
- N 1.14 – strojovna SHZ
- N 1.15 – rozvaděč NN

Předmětem kontroly včetně fyzické kontroly byly činnosti provozované v prvním nadzemním podlaží (dále jen „NP“) haly HMPIII (dle PBR požární úsek N1.01).

2. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

2.1 Dokumentace o začlenění podle míry požárního nebezpečí

Byla předložena dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně, zpracovaná TPO dne 16.05.2019, aktualizovaná dne 22.10.2020, která byla schválena na základě plné moci ze dne 22.10.2019 panem ~~Ing. Jiřím Šolcem~~ Z předložené dokumentace vyplývá, že v hale HMP III jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

- **dle § 4 odst. 2 písm. c)** zákona o požární ochraně – u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm (na strojích se usazují prachové částice vznikající při zpracování používané suroviny);
- **dle § 4 odst. 2 písm. d)** zákona o požární ochraně - ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší (dle § 19 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci byla použita hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu dle položky 13.4.3 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci, tj. 45 kg/m² a na jedné směně se v hale HMPIII pohybuje cca 20 zaměstnanců);
- **dle § 4 odst. 2 písm. j)** zákona o požární ochraně - u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (v návaznosti na § 18 vyhlášky o požární prevenci je přiřazena charakteristika dle písm. b) tj. v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů – pracoviště rozvodny elektrického proudu).

V době kontroly bez nedostatků.

2.2 Dokumentace zpracovaná, schvalovaná a vedená podle zvláštních předpisů

2.2.1 Kolaudační souhlas

Nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany haly HMPIII (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiná obdobná dokumentace, kterou byla stavba uvedena do provozu) prokazující, že uvedená stavba byla v době kontroly užívána k účelu, ke kterému byla stavba povolena.

Shledané porušení zákona: Nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně.

Na základě uvedené skutečnosti vzniklo orgánu státního požárního dozoru podezření z porušení stavebních předpisů, a proto bude toto zjištění oznámeno v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu místně příslušnému stavebnímu úřadu k řešení.

2.3 Zpracování další předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím jsou zpracovány do příslušné dokumentace požární ochrany. Při kontrole bylo požadováno předložení této dokumentace:

2.3.1 Požární řád (dále jen „PŘ“)

Byl předložen PŘ ze dne 09.05.2019, aktualizovaný dne 22.10.2020, pro činnosti provozované v hale HMPIII, zpracoval TPO, schválen na základě plné moci ze dne 22.10.2020 panem [REDACTED]. PŘ byl vyvěšen na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.3.2 Požární poplachové směrnice (dále jen „PPS“)

Byly předloženy PPS pro činnosti provozované v hale HMPIII ze dne 03.09.2018, zpracovala odborně způsobilá osoba v požární ochraně pan Miroslav Dolanský, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015, schváleny ředitelem [REDACTED] (Prokura). PPS byly vyvěšeny na přístupném a viditelném místě. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.4 Školení zaměstnanců o požární ochraně

2.4.1 Tematické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance

Byla předložena směrnice číslo PO/001 - Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně ze dne 31.08.2018, zpracovala odborně způsobilá osoba v požární ochraně pan Miroslav Dolanský, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015, schválil dne 03.09.2019 ředitel [REDACTED] (Prokura). **V době kontroly bez nedostatků.**


2.4.2 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně

Byl předložen záznam o školení vedoucího zaměstnance [REDACTED] který absolvoval školení 01.04.2019, školil TPO. **V době kontroly bez nedostatků.**


Byl předložen záznam o školení zaměstnanců, kteří se v při vzniku požáru dne 04.11.2020 nacházeli na pracovišti – [REDACTED] poslední školení absolvovali dne 20.07.2020, školil [REDACTED] (vedoucí zaměstnanec, školení absolvoval dne 01.04.2019) a [REDACTED] poslední školení absolvoval dne 13.07.2020, školil [REDACTED] (vedoucí zaměstnanec, školení absolvoval dne 01.04.2019). **V době kontroly bez nedostatků.**

2.5 Preventivní požární hlídky a dokumentace o odborné přípravě v nich zařazených zaměstnanců

2.5.1 Tematické plány a časové rozvrhy odborné přípravy preventivních požárních hlídek

Byla předložena směrnice číslo PO/001 - Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně ze dne 31.08.2018, zpracovala odborně způsobilá osoba v požární ochraně pan Miroslav Dolanský, číslo osvědčení Z-OZO-45/2015OZO, schválil dne 03.09.2019 ředitel  (Prokura). **V době kontroly bez nedostatků.**


2.5.2 Dokumentace o provedené odborné přípravě preventivních požárních hlídek

Byl předložen záznam o odborné přípravě preventivních požárních hlídek, namátkově byla prověřena odborná příprava  (mistr výroby), poslední odbornou přípravu absolvoval dne 11.08.2020, školil TPO. **V době kontroly bez nedostatků.**


2.6 Stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech – zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti

Namátkově byly prověřeny doklady o revizi těchto zařízení:

2.6.1 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené pravidelné revizi elektrického zařízení – pracovního stroje, výrobce R.A.T., výrobní číslo 110096, servisní číslo 1513, rok výroby 2011 umístěného v hale HMP3/A, revize byla provedena dne 16.09.2020 revizním technikem  – viz doklad č. 21/2020. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.6.2 Revize elektrického zařízení

Byl předložen doklad o provedené pravidelné revizi elektrického zařízení – rozvaděč RH1, RHM 1 pro HMP3, revize byla provedena dne 21.05.2020 revizním technikem  – viz doklad č. HP 03/2020. Předmětem periodické revize j el. zařízení a el. instalace v objektu rozvodny stávající výrobní haly – provoz výrobní linky HMPIII. Tato revize se týká vlastních silových rozvodů nn s výjimkou osvětlení haly. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.6.3 Technologické zařízení

Ke kontrole byl namátkově vybrán – tepelný lis, výrobce RAT Spezialmaschinen GmbH, typ ozn. 1300 KN PRESSURE TRANSMITTER, sériové číslo 110096, výrobní číslo 1513, rok výroby 2011, který je umístěn v hale HMPIII, na lince A. Při kontrole byl předložen návod k obsluze na tepelný lis s názvem „Tlakové snímače s horním pístem“ od výrobce R.A.T. GmbH a plán údržby označen „TMP list na stroj č. 1513 a 1512“, ze kterého vyplývají úkony údržby. Namátkově byla prověřena denní údržba spočívající v úklidu pracovního místa – viz denní záznamy ze dne 01. - 04.11.2020 linky A – 1513 a 1512, kontrolu provádí operátor výroby. **V době kontroly bez nedostatků.**

2.7 Fyzická kontrola

- 2.7.1 Volné příjezdové komunikace k objektu haly HMPIII – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.7.2 Přístupy a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, hlavních uzávěrů vody a plynu – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.7.3 Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniků – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.7.4 Označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, kde se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.7.5 Trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest – **v době kontroly bez nedostatků.**
- 2.7.6 Volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením – **v době kontroly bez nedostatků.**

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, Chmelařské nám. 347, 438 01 Žatec, ID datové schránky: auyaa6n, do

31.01.2021.

4. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 05.11.2020 v 11:00 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních.

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 11.11.2020 seznámením se dokladem - záznamem o školení vedoucího zaměstnance, který zaslala kontrolovaná osoba prostřednictvím e-mailu dne 09.11.2020.

5. POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námitky lze podat u HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec 1, ID datové schránky: auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven v Žatci dne 20.11.2020.

nprap. Zuzana Gakschová
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
1x kontrolovaná osoba