



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor

746 01 Opava, Těšínská 39



Č.j. HSOS-1276-1/2019

Opava 4. března 2019

Počet listů: 2

Přílohy: 0

PID: HZSTX00ARY58

## PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a g) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

<b>Kontrolovaná osoba:</b>	Kateřina Jarkulišová (fotoateliér)
Místo kontroly:	Popská 226/3, 746 01 Opava
IČ:	71825991
Sídlo:	Popská 226/3, 746 01 Opava
Datová schránka:	yfyathm
Telefon:	
E-mail:	
Statutární zástupce:	pí. Kateřina Jarkulišová – podnikající fyzická osoba a spolumajitelka kontrolovaných prostor
Povinná osoba:	Mgr. Petr Turek – spolumajitel kontrolovaných prostor

<b>Kontrolní orgán:</b>	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kontrolující:	nprap. Pavel Havrlant – pověření ke kontrole č. 108; tel.: 950 745 124; mail: pavel.havrlant@hzsmsk.cz

<b>Předmět kontroly:</b>	Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu tak, jak jsou uvedeny v záhlaví jednotlivých kontrolovaných bodů v tomto protokolu.
--------------------------	--

## PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

### I. Zahájení kontroly

**Tematická kontrola byla zahájena** dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., **dne 07.02.2019** předložením pověření ke kontrole *pí. Kateřině Jarkulišové – podnikající fyzická osoba*. Jedná se o první kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena.

### **Údaje o kontrolované osobě:**

Statut kontrolované osoby pí. Kateřina Jarkulišová, Popská 226/3, 746 01 Opava, IČ: 71825991 byl ověřen dle údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku platného ke dni 07.02.2019, který je volně přístupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (<https://www.rzp.cz/>).

### **Údaje o kontrolovaných provozovnách, vlastnické vztahy, odpovědnost za požární ochranu:**

Kontrolována osoba provozuje činnosti spojené s provozováním fotoateliéru na adrese Popská 226/3, 746 01 Opava, a to v prostorách, které vlastní společně s Mgr. Petrem Turkem. Tato skutečnost byla ověřena z údajů týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí (<https://nahlizeniidokn.cuzk.cz/>).

## **II. Kontrolní zjištění**

### **Kontrolovány byly tyto činnosti a místa jejich provozování:**

- činnost spojené s provozováním fotoateliéru v objektu na adrese Popská 226/3, 746 01 Opava.

Fyzická kontrola prostor, užívaných k provozování výše uvedených činností, byla provedena dne 07.02.2019 od 09:00 do 10:15 hod.

**Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při provozování uvedených činností, bylo na základě předložených dokladů a fyzickou kontrolou zjištěno:**

1. *Poskytnutí dokladů a dokumentace, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání [§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně]; užívání stavby [§ 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.]*

V průběhu požární kontroly předložila kontrolovaná osoba:

- souhlas se změnou užívání stavby – části nebytového prostoru na fotografický ateliér a prodejnu nepotravinářského zboží na parc. č. 266/7 KÚ Opava – město, který vydal Magistrát města Opavy odbor výstavby pod spis. značkou: VÝST/12177/2016/P ze dne 27.02.2016
- požárně bezpečnostní řešení stavby (dále i „PBŘ“), které zpracoval Ing. Petr Paláček v srpnu 2015, která říká, že prostor fotoateliéru je jeden požární úsek. Objekt bude vybaven a přenosným hasicím přístrojem a od ostatních prostor bude oddělen požárními uzávěry (požární dveře).
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále i „HZS MSK“) , pod č. j. HSOS-5591/2016 ze dne 06.06.2016

V době kontroly bez zjevných nedostatků.

2. *Doklady, dokumentace a informace vztahující se k začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí [§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně]*

Kontrolovaná osoba provozuje činnosti spojené s fotografováním v ateliéru. Činnost je provozována v 1 nadzemním podlaží (dále i „NP“) bytového domu, který částečně slouží i ke komerčním účelům. Jedná se o prostory samotného fotoateliéru, přijímací místnosti (recepcie) a se sociálním zázemím. Celkově se jedná o objekt s částečným podzemním podlažím (dále i „PP“) a třemi NP. Konstrukce jsou nehořlavé a střecha je sedlová. Do objektu jsou dva samostatné vchody. Jeden slouží ke vstupu do komerčních prostor, kde je kontrolovaná část objektu a do prostor podzemního podlaží, kde se nachází restaurace, která v době kontroly nebyla provozována, a prostor byl nevyužíván. Druhý vchod slouží pro přístup do bytových



prostor. Objekt je vybaven hasicími přístroji. Společný prostor, kterým se vchází do kontrolovaného prostoru (schodiště z 1 PP a 1 NP) je brána jako chráněná úniková cesta typu „A“.

**Provozovaná činnost nevykazuje znaky činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.**

3. *Požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany [§ 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně a související ustanovení vyhlášky o požární prevenci]*

- a. **přenosné hasicí přístroje (dále jen „PHP“)** – provozuschopnost instalovaných PHP byla prokázána dokladem o kontrole provozuschopnosti, plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem. Kontrola PHP byla provedena v 02/2019 firmou Jaromír Majewski s. r. o., IČO: 47203731 s výsledkem „vyhovuje“. Počet PHP byl v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci. K druhu a umístění PHP nebylo připomínek
- b. **zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře.** V kontrolovaném prostoru jsou instalovány požární dveře, které oddělují fotoateliér od bytové jednotky. Provozuschopnost zařízení pro omezení šíření požáru byla prokázána dokladem o jejich kontrole provozuschopnosti z 02/2019, kontrolu provedla firma Jaromír Majewski s. r. o., IČO: 47203731 s výsledkem: „kontrolovaný požární uzávěr je bez závad“.
- c. **zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře.** V kontrolovaném prostoru jsou instalovány požární dveře, které oddělují fotoateliér od společných prostor (schodiště), které je součástí chráněné únikové cesty typu „A“.

**Zjištěné nedostatky:**

Fyzickou kontrolou ve dne 07.02.2019 bylo zjištěno, že tyto dveře nejsou opatřeny štítkem o prokázání požární odolnosti těchto dveří. Dále bylo zjištěno, že dveře jsou částečně prosklené a ani zde nebyl doložen doklad o požární odolnosti této výplně. Dle prohlášení pí. Jarkulišové a p. Turka [REDAKCE]

[REDAKCE] V době kontroly požární dveře nevykazovaly znaky požární odolnosti a nebyly udržovány v provozuschopném stavu. Tím byla porušena zákonná povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. a).

4. *Vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 vyhlášky o požární prevenci]*

*Označení čísla tísňového volání a pokyny ke způsobu ohlášení požáru* - čísla tísňových volání byly vyvěšeny na přístupných a dobře viditelných místech.

*Příjezdové komunikace k objektům šířky min. 3 m* – ke kontrolovaným objektům v době kontroly zajištěny.

*Označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku* – nástupní plochy nebyly u kontrolovaného objektu zřízeny, což vyplývá s předloženého PBŘ.

*Trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou* – Zásobování požární vodou je zde zajištěno z vodovodního řádu Statutárního města Opavy.

*Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního vypínače proudu, plynu a uzávěru vody* - v době kontroly byly hlavní vypínače elektrického proudu, plynu a vody označeny značkami ve vztahu k požární ochraně.

*Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniku* – v době kontroly byly označeny nouzové (únikové) východy a směry úniku.

*Trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.)* – v době kontroly byly komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest volně průchodné.

*Zda nejsou chráněné únikové cesty využívány způsobem zvyšujícím požární riziko* – chráněné únikové cesty byly v době kontroly volné a průchodné.

5. *Jiné skutečnosti zjištěné mimo stanovený předmět kontroly*

V době kontroly nebyly zjištěny


### III. Závěr

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení tohoto protokolu byla doručení dokumentu o kontrole přenosného hasičského přístroje dne 12.02.2019.

**Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava nebo prostřednictvím datové schránky „spdaive“ nejpozději do 31.03.2019.**

### Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 kontrolního řádu, kontrolovaná osoba podat do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo prostřednictvím datové schránky „spdaive“.



referent oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti  
a zjišťování příčin vzniku požárů

[Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem protokolu o kontrole, souhlasím s jeho zněním a vzdávám se práva podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole.]

[Stejnopis protokolu o kontrole převzal/a dne 7.3.2019 v Opavě pan/í JANKUŠOVÁ]

